



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger hinten Spoiler zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten Spoiler zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten Spoiler zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Reifen vorne rechts an Flanke beschädigt




Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X1 sDrive18i Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31AA0705V39150
HSN / TSN	0005 / CKQ	Schlüssel-Nr.	10136087
Km-Stand abgelesen	33976	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 W	Continental / EcoContact 6 *	S / O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Continental / EcoContact 6 *	S / S	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 W	Continental / EcoContact 6 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Continental / EcoContact 6 *	S / O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynami. Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Grid, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 560, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
654	Lackierung: Alpinweiß Radiozubehör: DAB-Tuner

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.06.2026 bei Kilometerstand 33.839

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung und Spoiler zerkratzt, erneuern (Bild 13, 14, 15)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21, 22, 23, 24)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	4 mm	SS
Legende		S/ Sommer / O Original / F Runflat / S Schaden

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4801975
Hersteller BMW
Model X1
Variante DE - SUV5 sDrive18i EU6d, OPF, (Facelift) 2020 -
2022 18 i
Listenpreis 30.420,17
VIN WBA31AA0705V39150
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen E QG4937

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4801975

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025110276	22.06.2025	Stoßfänger hinten	1.748,28
2025111789	10.08.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	1.291,04
2026108312	15.04.2026	Stoßfänger vorne	
2026108948	15.04.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -