



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MEI-KN 109
Berichtsnummer :	0000000926522-DE968		
Referenznummer:	31195870		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 (PD)(01.2017->) Edition 30

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH351BANJ174642	Laufleistung abgelesen:	96561 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	19.06.2026 26209 Hatten OT Tweelbäke-Ost
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 88 kW (120 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Silky Bronze / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	.2027 / .2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/94Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/94Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	205/55/R16/94Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	205/55/R16/94Y 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✘	Sitzheizung:	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wartung fällig. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Sitz Innenraum rechts vorne	Kratzer	Smart Repair
6.	Wartung über 5853 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



1. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Sitz Innenraum rechts vorne
Kratzer - Smart Repair