

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002470887
Besichtigt am: 28.05.2026 15:28
Berichts-Nr: 10691409
FIN: VSSZZK13RP019300



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASO
Erstzulassungsdatum:	26.03.2024
Laufleistung:	12.021 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Vapor-Grau
Farbe Dach:	Vapor-Grau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	12.03.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	10.098 km
Restlauf bis Service:	653 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Ambientelicht Ausführung 2	Fußhebelwerk
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Armaturentafel Standard	Getriebe Übersetzung 11,530
Außen-Sound Standard	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Heckantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Batterie 320A (49Ah)	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Batterieladegerät (Ausf.3)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Betriebsspannung 12 V	Kennzeichenträger vorn (groß)
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Bordwerkzeug	Kurzheck Born
Climatronic, FCKW-frei	Ladedose Combo 2 (EU)
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)	Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Dämpfung hinten, Sportausführung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	Lautsprecher, vorn und hinten
DC Batterieladung (Ausf. 2)	LED- Hauptscheinwerfer
DC/DC Wandler 3,0 KW	Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar
Digitaler Radioempfang	LED-SBBR-Leuchte
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leichtmetallräder 7 1/2J x 18
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Linkslenker
Dynamiklenkung	Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Einparkhilfe vorn und hinten	Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
Einton-Signalhorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mit Projektionsleuchte (Spiegel)
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Mittelkonsole
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	Müdigkeitserkennung
Embleme	o.b.Abgas
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Ohne Alcohol Interlock
Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)	Ohne Ambientebeleuchtung außen
Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer	Ohne Anhängavorrichtung
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen	Ohne Armlehnen f.Vordersitze
Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
	Ohne Car2X



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Speed-Limiter ohne GRA u. ohne ACC
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Fußmatten	Sportausstattung BORN
Ohne Head-Up Display	Sprachsteuerung
Ohne Individualeinbau	Spurhalteassistent
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator hinten
Ohne Kompensor	Stabilisator vorn
Ohne Ladeboden	Standard-Klimazonen
Ohne Ladekabel	Stoßfänger Sport
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Telefonvorbereitung für Handy
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Trommelbremsen hinten
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Sitzheizung	Typrüfland Deutschland
Ohne Sonderspezifikationen	Typzeichen und Firmenemblem
Ohne Speedlimiter (LIM)	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Vorbereitung für Navigationssystem mit Media und Internet Paket
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Wegfahrsperre elektronisch
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Ohne Überführungsausrüstung	Zellmodul A
Ohne UNECE CS&SU	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Ohne Verkehrszeichenerkennung	
Ohne Zusatz-/Standheizung	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	
Pan-European-eCall	
Plattformgruppenklasse 1	
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R18 95T / EU	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezug in Stoff	
Softwareverbund Ausführung 12	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 18 95 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZK13RP019300

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10691409
vom: 28.05.2026

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

