



TMBLN7NS0N8046017

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	52.473 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	29.100 km
Typ/Modell	KODIAQ	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	TMBLN7NS0N8046017	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	31.05.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Karosserie	Schließanlage (Schlüssel für Notentriegelung) - fehlt - erneuern
3	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
GS-KFZ Sachverständigen
Büro
Zusestraße 3
64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46365337
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Dustin Steuernagel



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
GS-KFZ Sachverständigen
Büro
Zusestraße 3
64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46365337
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Dustin Steuernagel



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KODIAQ	Laufleistung (abgelesen)	52.473 km
Fahrgestellnummer	TMBLN7NS0N8046017	Erstzulassung	31.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
GS-KFZ Sachverständigen
Büro
Zusestraße 3
64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46365337
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Dustin Steuernagel



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente






Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Karosserie: Schließenanlage (Schlüssel für Notentriegelung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Innerorts	171			6.5		
Außerorts	125			4.7		
Kombiniert	142			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	225			8.6		
Mittel	165			6.3		
Hoch	148			5.6		
Extra hoch	177			6.7		
Kombiniert	172			6.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575##NO.16.2.: with trailer axle 2+99 kg##NO.35:##215/65 R17 99V#7.0JX17
ET40##215/65 R17 99V#6.5JX17 ET38##235/45 R20 100V#8.0JX20 ET41##235/50 R19 99V#7.5JX19 ET40##235/50 R19
99V#7.0JX19 ET43##235/55 R18 100V#7.5JX18 ET40##235/55 R18 100V#7.0JX18 ET43##235/55 R18 100V M+S#7.5JX18
ET40##235/55 R18 100V M+S#7.0JX18 ET43##NEDC values are stated beyond the legislative requirements:##

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeugbezeichnung

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

Produktionsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Dr.-Ing. Florian Weynar

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Mlada Boleslav, 07.04.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 07.04.2022

- | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|------------|------------|
| 28. | Getriebe (Typ): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
| 28.1. | Gang: | | | | | | | | | |
| 28.1.2. | Übersetzungsverhältnis: | | | | | | | | | |
| 28.1.3. | Übersetzung des Achsgetriebes: | | | | | | | | | |
| 28.1.3. | Gesamtübersetzung: | | | | | | | | | |
| 29. | Höchstgeschwindigkeit [km/h]: | 216 | | | | | | | | |
| 30. | Spurweite Achse 1/2 [mm]: | 1575 | | | | | | | | |
| 35. | Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: | / 1565 | | | | | | | | |
| 36. | Achse 1: | 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1 | | | | | | | | |
| 37. | Achse 2: | 235/50 R19 99V / 7.0JX19 ET43 / B / C1 | | | | | | | | |
| 38. | Anhänger-Bremsanschlüsse: | AC | | | | | | | | |
| 40. | Code des Aufbaus: | black | | | | | | | | |
| 41. | Farbe des Fahrzeugs: | 5 / le 2, ri 2, ba 1 | | | | | | | | |
| 42. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5 | | | | | | | | |
| 42.1. | Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrerplatz): | 5 | | | | | | | | |
| 42.2. | Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug: | | | | | | | | | |
| 42.3. | Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: | | | | | | | | | |
| 46. | Geräuschpegel | | | | | | | | | |
| 47. | Standgeräusch [dB(A)] bei min-1: | 81,00 bei 3075 | | | | | | | | |
| 47.1. | Fahrgeräusch [dB(A)]: | 67,00 | | | | | | | | |
| 47.1.1. | Abgasnorm: | EURO 6 AP | | | | | | | | |
| 47.1.2. | Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} : | 1924 | | | | | | | | |
| 47.1.3. | Prüfmasse [kg]: | | | | | | | | | |
| 47.1.4. | Querschnittsfläche [m ²]: | | | | | | | | | |
| 47.1.5. | Straßenlastkoeffizienten | | | | | | | | | |
| 47.1.6. | f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]: | | | | | | | | | |
| 47.2. | Fahrzyklus: | 3b | | | | | | | | |
| 47.2.1. | Fahrzyklusklasse: | | | | | | | | | |
| 47.2.2. | Miniaturisierungsfaktor (f _{ax}): | no | | | | | | | | |
| 47.2.3. | Begrenzte Geschwindigkeit: | | | | | | | | | |
| 48. | Abgasemissionen: | 715/2007*2018/1832AP | | | | | | | | |
| 1.2. | Prüfverfahren: | Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 2.2. | Prüfverfahren: | Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Benzin/CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # | Partikel # | Partikel # |
| 2.2.2. | Diesel | 20.9 | 30.0 | 39.5 | 0.3900 | 0.01E11 | | | | |
| 2.2.3. | Gas | | | | | | | | | |
| 2.2.4. | andere | | | | | | | | | |
| 48.1. | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]: | 0.27 | | | | | | | | |
| 48.2. | Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: | NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km] | | | | | | | | |
| 48.2.1. | Vollständige RDE-Fahrt: | 80.0 6.00 E11 | | | | | | | | |
| 48.2.2. | Innerstädtische RDE-Fahrt: | 80.0 6.00 E11 | | | | | | | | |