

**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002512136        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 22.06.2026 10:58  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10848089          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZE1ZMP020494 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                                               |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                                                            |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                                       |
| <b>Modell:</b>                      | ID 3                                                                             |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CKV                                                                       |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 22.12.2020                                                                       |
| <b>Laufleistung:</b>                | 45.709 km                                                                        |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                                        |
| <b>Farbe:</b>                       | Gletscherweiß Metallic                                                           |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz                                                                          |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Heckantrieb                                                                      |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                                                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                                                                  |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                                                  |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                                                  |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                                                  |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                                                  |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                                                  |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                                                  |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                                                |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                                                                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                                                |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                                                |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                                                                 |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                                            |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Platinum Grey - Dusty Grey Dark/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                                                |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 01.2028       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 338 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

"Volkswagen Fast Lane"

100 kW DC-Ladeleistung (Gleichstrom)

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter

4 Leichtmetallräder "East Derry" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Standard

Armlehne für Vordersitze

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 kW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

East Derry 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/55 R 18

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 150kW Grundmotor ist: N06/N07/TB7

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrersitz mit Höheneinstellung

Fahrprofilwahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )

Getriebe Übersetzung 11,530

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckantrieb

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)

ID.3 Business

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregulierung

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet  
 Linkslenker  
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden  
 Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung  
 Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter  
 Müdigkeitserkennung  
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung  
 Navigationssystem "Discover Pro"  
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung  
 Notrufsystem eCall  
 o.b.Abgas  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)  
 Ohne Fußmatten  
 Ohne Head-Up Display  
 Ohne Individualeinbau  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen  
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot  
 Ohne spezielle Aufkleber/Schilder  
 Ohne Spurwechselassistent  
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent  
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)  
 Ohne zusätzliche Bereifung  
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
 Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design  
 Plattformgruppenklasse 1  
 Pro  
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  
 Radio "Ready 2 Discover"  
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz  
 Rechtsverkehr  
 Regensensor  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 215/55 R 18  
 Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Flow"  
 Softwareverbund Ausführung 5  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachbedienung  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Stabilisator hinten  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Trommelbremsen hinten  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder  
 Typprüfand Deutschland  
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
 Umweltbonus  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 VBV-05 Werk Zwickau  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vordersitze beheizbar  
 Vorrichtung zur Befestigung eines Fahrradträgers für Anhängervorrichtungen,abnehmbar  
 Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung  
 Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Sonstige   | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 18 99 V | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 18 99 V | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 18 99 V | 7,0 mm      |
| Sonstige   | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/55 R 18 99 V | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja  
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja  
Tirefit Ablaufdatum: 07.2024  
Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne | Kratzer              | Smart Repair        |
| 2  | Tirefit          | Abgelaufen           | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| <b>Bauteil</b>                                          | <b>Lack (µm)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)                  | 217,0            |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)            | 188,0            |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |                  |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZE1ZMP020494

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Kotflügel vorne  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

