

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Uwe Assfalg
Tel. direkt 07319372-26

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

UL SL51E

FIN

KMHS4812DNU044460

Vertragsnummer	20342172
Auftragsnummer	ELSRM004612
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	29.05.2026, telefonisch
Besichtigung	09.06.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.554,62 EUR	28.030,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	27.058,82 EUR	32.200,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Uwe Assfalg bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Herrn Grünvogel. Nachdem sich das Fahrzeug / Objekt weiterhin im Einsatz befand, konnte kein früherer Termin vereinbart werden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 660 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten rechts plus angrenzende Bauteile beilackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Steffen GRÜNVOGEL, Gemeindeplatz 1, 89077 Ulm
UL SL51E
24.06.2022
24.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

06 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 1.6 T-GDI Signa.Plug-In Hybrid
HSN / TSN	4WD 5-Sitz
Fahrzeug-Ident.-Nr.	8252 / AJF
Türen	KMHS4812DNU044460
Sitzplätze	5
Farbe	5
Lackierung	1396ccm (1.4 Ltr) 66kW
Polster / Farbe	W3A
Energiequelle / Kraftstoff	Leder / Schwarz
Motorart / Zylinderanzahl	Hybr.B/E ext.auf.
Leistung / Hubraum	Reihenmotor / 4
Schadstoffklasse	132 kW / 1598 cm ³
Getriebe / Gänge	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Automatik / 6
Km-Stand abgelesen	Leichtmetall
	42.416
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S/O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S/O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S/O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S/O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

5-Sitzer, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Assistenz-Paket 2, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenten-System: Überschlagn-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid

195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill dunkel verchromt, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Leder, perforiert) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Aluminium-Dekor, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Signature-Paket, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Panorama-Schiebedach

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 19.01.2026 bei Kilometerstand 36.000.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Leichtmetallrad hinten links kleiner Bordsteinkratzer Gebrauchsspur, ; Frontpartie lauffleistungstypische Steinschläge, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Uwe Assfalg
Dipl.-Ing. (FH)

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **UL SL51E** **FIN** **KMHS4812DNU044460**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2022	Letzte Zulassung	24.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Santa Fe (TM)(10.2020->) / Türen		5
	Santa Fe 1.6 T-GDI		
	Signa.Plug-In Hybrid 4WD		
	5-Sitz		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHS4812DNU044460
HSN / TSN	8252 / AJF	DAT Europa-Code®	013451042190001
DAT Marktindex	DE001 6284	Km-Stand abgelesen	42416
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	1396ccm (1.4 Ltr) 66kW / W3A	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 09.06.2026 (Besichtigung 09.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		64.650,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.889,72 EUR
Listenneupreis gesamt		66.539,72 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		29.880,90 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 73000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 42416 / -30584		
Laufleistungskorrektur	+	2.296,22 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	130,96 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		32.308,08 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	281,19 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		32.589,27 EUR
Wertminderung	-	300,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	81,09 EUR
Zwischensumme I		32.208,18 EUR
Zwischensumme II		32.208,18 EUR
Reparaturkosten (mit 0,00 EUR MwSt.)	-	0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 5.142,48 EUR MwSt.)		32.208,18 EUR
Handelsspanne (mit 666,09 EUR MwSt.)	-	4.171,85 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 4.476,39 EUR MwSt.)		28.036,33 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11609	Mica-Lackierung /				
	Mineraleffekt-Lackierung	690,20*			102,70
16712	Panorama-Schiebedach	1.199,52*			178,49
Summe Sonderausstattung		1.889,72			281,19 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallrad hinten links kleiner
Bordsteinkratzer Gebrauchsspur,
Frontpartie laufleistungstypische Steinschläge,

Wertminderung

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)	-300,00	-300,00 EUR
---	---------	--------------------

Der Sachverständige
Uwe Assfalg
Dipl.-Ing. (FH)

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.