



W1V44781313939792

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	182.075 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	85 Tag(e)
Typ/Modell	EQV	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	W1V44781313939792	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	03.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung
5	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/55 R17 102W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/55 R17 106H	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/55 R17 106H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/55 R17 106H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46302046
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	EQV	Laufleistung (abgelesen)	182.075 km
Fahrgestellnummer	W1V44781313939792	Erstzulassung	03.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei...
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #10: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei...
- Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1V44781313939792

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	182,075 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	85 Tag(e)
Type / Model	EQV	Main inspection (Report on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	W1V44781313939792	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	3 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Loss in value
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
4	Trim / covers	Door trim - rear right side - Damaged - Loss in value
5	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
6	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
7	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
10	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46302046
Delivery date: 2 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/55 R17 102W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/55 R17 106H	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/55 R17 106H	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	245/55 R17 106H	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46302046
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	EQV	Mileage (Read)	182,075 km
Vehicle Identification number	W1V44781313939792	First registration	3 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value




Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #4: Trim / covers: Door trim - rear right side - Damaged - Loss in value



Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #7: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #10: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #11: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES EQV EQV 300 Lang Van4-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MJ 0274E	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781313939792
Vertrags-Nummer:	64085082	Erstzulassung:	03.01.2022
Internes KZ:	15060950	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES EQV EQV 300 Lang Van 4-türig 0ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQV EQV 300 Lang Van4-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	140	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,10
Leergewicht (kg):	2753	zul. Gewicht (kg):	3500

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 64085082
Amtliches Kennzeichen: HD -MJ 0274E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQV EQV 300 Lang Van4-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 64085082
Amtliches Kennzeichen: HD -MJ 0274E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQV EQV 300 Lang Van4-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer