

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002489870
Besichtigt am: 10.06.2026 08:46
Berichts-Nr: 10765020
FIN: TMBEA6PJ3P4037146



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	20.01.2023
Laufleistung:	43.535 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Active Black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Frontantrieb
2x USB vorne (typ C data)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
3. Kopfstützen hinten mitte	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Fußhebelwerk "Standard"
4 Lautsprecher vorn	Gepäckraumabdeckung, klappbar
4 Türen	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Abgaskonzept, EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Handschuhfach Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Antenne nur für FM Empfang	Heckspoiler
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Hinterachse "Standard"
Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Ausströmer	Höhenverstellbare Fahrer - und Beifahrersitze mit Vordersitze mit manueller Lordose
Batterie 320A (49Ah)	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Bauteilesatz, -Deutschland	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Brillen-Ablage/Halter	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
DAB - Digitaler Radioempfang	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dämpfung hinten	Kopfstützen vorn
Dämpfung vorn	Kraftstoffbehälter
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kühlerschutzgitter
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kurzheck
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
E-Call+	Lane Assist
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile --	LED- Hauptscheinwerfer
Einton-Signalhorn	Leergewichtsbereich 1
Elektrisch verstellbare und beheiz. Außenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Lenkrad
Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-	Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar
Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Leuchtweitenregulierung
Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch	Linkslenker
Fertigungsablauf Standard	Mit Multifunktionskamera
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter	

Mittelkonsole	Ohne Spurwechselassistent
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Steckdose
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Trennwand
Nicht Heissland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Nichtraucherausführung	Ohne Überführungsausrüstung
Normal-Lackierung	ohne USB im Innenspiegel
Normalsitze vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne "drive select"	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne 2. Batterie	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Ablagekasten	Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Ablagenpaket/box	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne Adapter	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Anhängervorrichtung	Pannen-Set
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radio Swing 6,5"
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radschrauben Standard
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radvollblenden
Ohne Dekor-Einlagen	Rechtsverkehr
Ohne Dekorfolien/Embleme	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne ECO-Funktion	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Einparkhilfe	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Feuerlöscher	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Fußmatten	Remote Access 1 Jahr
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Rücksitzbank/-lehne, insgesamt umlegbar
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	SBBR-Leuchte
Ohne Halter	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Ladeboden	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Lichtassistent	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Mittelarmlehne vorn	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Navigationsgerät	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Nebelscheinwerfer	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Regenschirm(e)	Servolenkung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Sitzbezüge in Gewebe
Ohne Sitzheizung	Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Ohne Sprachsteuerung	

Speedlimiter

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.

Standard-Ausstattung

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home

Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variante

Version Standard

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
2	Radkappe hinten links	Kratzer	Ersetzen
3	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen
4	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	232,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ3P4037146

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10765020
vom: 10.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten









Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen****2 - Radkappe hinten links - Kratzer - Ersetzen****3 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen****4 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen**