

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it			Perizia Nr. 776		Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING			Ramo sinistro 040 VARI															
			Assicurato NOLEGGIARE			Controparte CL_CAGLIARI			Impresa controparte														
			Esercizio 2026		Sinistro numero GT602TZ		Codice / Agenzia -		Data sinistro														
			Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA NON ACCERTATO														
Data incarico 27/05/2026		Data primo rilievo 29/05/2026		Localita' CL_CAGLIARI		C/O VAR		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 00		Privilegio a favore di		Scade il									
Da Certificato di Proprieta' : - - ()				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa											
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del											
Veicolo (Marca - Modello - Versione) RENAULT Trafic						Targa GT602TZ		Telaio VF1FL000472689023		I° Immatricolazione 18/03/2024													
Stato d'uso MEDIO		Km. 77092		Pneumatici % 50		Colore Bianco		Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO SI		COMPATIBILITA' DEL DANNO											
Allestimenti / Dotazioni												UBICAZIONE DANNI 											
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.						Assi nr.							
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie																	
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/10/2009												SR		LA		VE		ME		D. M.		COSTO DEI RICAMBI	
												D.		D.		D.		D.		s. c.		* (IVA esclusa)	
Paraurti post. lat. sx - Ammaccatura																							
Paraurti post. centr.- Graffio																							
Modanatura parte lat. ant. sx - Graffio																							
Retrovisore est. - Graffio												Sx											
Calotta sup retrovisore est. dx - Rottura																							
Calotta inf. retrovisore est. dx - Rottura																							
Fanalino lat. retrovisore est. dx - Graffio																							
Parete lat. post. sx. - Graffio																							
Paraurti ant. Graffio																							
Rimozione adesivi - Altro																							
Proiettore ant. dx (ripristino) Graffio																							
Seconda chiave non presente e non quantificata																							
Codice / Riparatore			Prv Fascia Carr.			Totale Tempi			SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi						
Supplemento doppioprato ORE			Supplemento finitura ORE			Tempo aggiunto per verniciatura ORE			Totale tempi supplementari ORE				Totale tempi VE ORE										
Valore Assicurato (A)			Valore a Nuovo (N)			Ricambi			IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE								
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =			Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =			Materiale Consumo																	
						ore 0,00 x Costo/ora 11,50																	
Danni A.R.D. Totale imponibile						Uso Dime																	
Detrazione sui Ricambi con (*)						Mano d'opera carrozzeria																	
						ore x Costo/ora																	
Insufficienza Assicurativa %						Mano d'opera meccanica																	
						ore x Costo/ora																	
Totale (Imponibile)						Smaltimento rifiuti																	
						Percentuale applicata %																	
Totale (Iva Compresa)						TOTALI																	
Franchigia/Scoperto con il max/min del %						Importo Richiesto			Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni										
									€ 0,00														
TOTALE						Osservazioni: CDC in copia conforme Prima chiave chiave mancante. Spia refrigerante motore accesa. Perizia eseguita c/o CL_CAGLIARI																	
Limite Indennizzo Contrattuale																							
Software House			70001 RELEASE 03.2026			Data Consegna			Firma			Ruolo Numero			Foglio Nr.								
						23/06/2026			ed engineering data S.r.l.			0000			1 di 1								