

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLC GLC 300 e 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	H -CO 0223E	Fahrgestell-Nummer:	W1N2539531V346889
Vertrags-Nummer:	40228077	Erstzulassung:	23.12.2021
Internes KZ:	15015642	Kilometer-Stand:	99102
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MERCEDES GLC GLC 300 e 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO schwarz (i.V. mit Serienausst. Interieur P75 oder EXCLUSIVE Interieur P22)

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **47.150,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design himalayagrau matt lackiert und glanzgedreht mit 235	250,00
Advanced Infotainment-Paket	0,00
Advanced Park-Paket	0,00
Advanced Soundsystem	350,00
Advanced-Licht Paket	180,00
Business-Paket	2.940,00
EASY-PACK Heckklappe	450,00
Innenhimmel Stoff schwarz	350,00
KEYLESS-GO	550,00
Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 3 Klimazonen	590,00
Komfort-Paket	0,00
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen Typ 2 (Mode 3) 8 m, glatt	70,00
Ledernachbildung ARTICO schwarz (i.V. mit Serienausst. Interieur P75 oder EXCLUSIVE Interieur P22)	0,00
Minderpreispaket GLC	-3.000,00
Polsterung Ledernachbildung ARTICO	450,00
Public-Charging Paket	0,00
Remote und Charging Services Plus	0,00
Schwarz Uni	0,00
Sitzheizung im Fond	325,00
Spiegel-Paket	450,00
Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz	120,00
Vorrüstung für Mercedes me Charge	0,00
Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas	120,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	370,00
Zierelemente Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell	240,00
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **51.955,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **61.826,45**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 61.826,45

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC GLC 300 e 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	235 / 320	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	45
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	2030	zul. Gewicht (kg):	2615

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 40228077
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0223E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 300 e 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.05.2026	9059998108	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein
29.10.2025	9059966601	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
27.07.2025	9059954224	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
02.01.2025	9059914930	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
16.06.2024	9059892111	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
16.01.2024	9059876515	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
16.08.2022	9059822410	Panne	Reifen hinten Fahrerseite Loch	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 40228077
Amtliches Kennzeichen: H -CO 0223E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**MERCEDES GLC GLC 300 e 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 320 PS / 235 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
30.01.2023	23178	Inspektion und Wartung
11.01.2024	48745	Inspektion und Wartung
24.12.2024	70826	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.12.2024	70826	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.12.2024	70826	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.12.2024	70826	Inspektion und Wartung
24.12.2024	70826	Bremsflüssigkeitswechsel
24.12.2024	70826	Bremsflüssigkeitswechsel
24.12.2024	70826	Bremsflüssigkeitswechsel
24.12.2024	70826	Inspektion und Wartung
24.12.2024	70826	Inspektion und Wartung
29.01.2026	92728	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	H-CO 223E
Berichtsnummer :	0000000927202-DE968		
Referenznummer:	31198330		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz GLC (BM 253)(06.2015->) GLC 300 e 4Matic (253.953)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1N2539531V346889	Laufleistung abgelesen:	99102 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	24.06.2026 60488 Frankfurt am Main
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1991 ccm / 155 kW (211 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	SCHWARZ - UNILACK
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	92728 / 12.01.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/60/R18/-V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/60/R18/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/60/R18/-V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/60/R18/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Radlaufabdeckung v,l	Beschädigt	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



3. Radlaufabdeckung v,l
Beschädigt - Smart Repair