

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1508NFW / WBA21EF0305340866 / 5340866

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.854

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1508NFW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	30/03/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1508NFW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA