

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		18.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG	
Besichtigungsort		36272 Niederaula, Industriestraße 11	
Besichtigungsdatum		03.07.2026	
Referenznummern		0002073290	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		W0VEFYHZ2NJ819376	
Fahrzeugart	PKW - Kasten	Farbton / Lackart	Aluminium Silber / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	01/2027
Typ / Verkaufsbez.	Combo E Cargo 1.5 D Edition erhöhte Nutzlast XL	Laufleistung abgelesen	61.757 km
Erstzulassung	28.02.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite	Antriebsart: Frontantrieb
Audiobedienung am Lenkrad	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Erhöhte Nutzlast	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Karosserie/Aufbau: Kasten	Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
Klimaanlage	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTi DPF
Radkappen	Radstand 2975 mm
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer Halogen	Schiebetür rechts
Sitzverstellung vorn links (6-fach)	Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Stahlfelgen 6,5x16
Radnabenabdeckungen	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Audiosystem Multimedia
Freisprecheinrichtung Bluetooth	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Gepäckraumbeleuchtung (LED)	Heckflügeltüren mit Verglasung
Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit und Fenster, Blech (FlexCargo)	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Parkpilotsystem hinten	Profi-Paket
Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)	Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Holz)
Doppelsitzbank vorn	Ablagetisch an Rückenlehne
Feststellbremse elektrisch	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Reifendruck-Kontrollsystem	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	428,21 €	278,34 €
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	558,80 €	363,22 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	1811,89 €	1289,39 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 35, Bild 36)	738,11 €	479,77 €
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)	635,57 €	441,04 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 33, Bild 34)	80,00 €	80,00 €
Hecktür rechts, verkratzt, lackieren (Bild 31, Bild 32)	758,30 €	492,90 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 14)	78,40 €	78,40 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 27)	50,48 €	32,81 €
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Multimedia, Navigation (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	35,41 €	23,02 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 37)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.975,54 €
Minderwert	4.359,26 €
Händlereinkaufspreis	7.875,00 €
Händlerverkaufspreis	9.200,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen




Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen




Bild 18 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 20 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 21 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 26 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 27 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 28 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 29 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 30 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 31 Hecktür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 32 Hecktür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 35 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 36 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren



Bild 37 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten