

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9401NHF / WBA11EG0305475842 / 5475842

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.242

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL☒ CARPETA MANUALES☒ MANUAL PROPIETARIO☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9401NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	09/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9401NHF COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
9401NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
10. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
14. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.17 h.	17,66	0,00		178,20 €
16. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1296,55 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9401NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,78 h.	145,51 €
Total material pintura	-	50,86 €
Total Mano de Obra Pintura	12,01 h.	462,36 €

(IVA no incluido)

9401NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	447,82 €
Descuento recambios aplicado	-	236,10 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	190,00 €















122 km

13:48



OFF

Total 19242 km



Standlicht
eingeschaltet.



+30.0 °C













©WBA 11EG0305475842©









MEDIA
TEL
NAV

13:52

CADENA DIAL CORDE

DIAL

ZIELEINGABE

Ziele suchen

20°C

20°C



inch/mm

5.90

OFF ON

ZERO



6.79

HANKOOK

225 55R18



inch/mm
6.95
OFF ON ZERO

Ventus S1evo3

OM-10



inch/mm

5.50

OFF ON

ZERO



























Manheim
COX AUTOMOTIVE



















