

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL7 RJL07767	Erstzulassung	30.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	15 228 km
Modell	AVENGER 1.2 GSE T3 GDI Altitude				

Auftragsdaten					
Eingangsdatum	11.02.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6765471	Datum der Bewertung	12.02.2026
Datum Beauftragung	11.02.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung	Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Nothilfekit Reserverad ✓	Betriebsanleitung ✓
	Bordwerkzeug ✓	Serviceheft ✓
	Hutablage ✓	Bordmappe komplett ✓
	Fußmatte HR ✓	Ersatzschlüssel ✓
	Fußmatte HL ✓	Schlüssel mit Fernbedienung ✓
	Fußmatte VR ✓	Inspektion ✗
	Fußmatte VL ✓	

Reifen	
Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Schadendetails					
1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-
		Position	-	Reparaturkosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	80,00€
				Nettokosten	80,00€

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
7		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Polieren	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o.
MwSt.

Abwertung o. MwSt

Minderwert o. MwSt

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	230,00€	-	-	230,00€