

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLA GLA 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -NZ 1985	Fahrgestell-Nummer:	W1N2477151J321061
Vertrags-Nummer:	96989078	Erstzulassung:	27.08.2021
Internes KZ:	15011111	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLA GLA 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLA GLA 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	133
durchschn. Verbr./100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	51
Max. Km/h:	219	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1670	zul. Gewicht (kg):	2190

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 96989078
Amtliches Kennzeichen: M -NZ 1985
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLA GLA 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
11.05.2026	9060000136	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
01.10.2025	9059963935	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Schlussleuchte Beifahrerseite	Ja	Nein
22.08.2023	9059861465	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 96989078
Amtliches Kennzeichen: M -NZ 1985
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLA GLA 220 d 4MATIC DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N2477151J321061

Angaben zum Fahrzeug

Halter	SAP Deutschland SE & Co. KG dezentral	Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	70.730 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	74 Tag(e)
Typ/Modell	GLA 220 d 4MATIC	HU	
Fahrgestellnummer	W1N2477151J321061	Leistung	140 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	27.08.2021	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren	504,90 €
2	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern	950,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 22.08.2023		
2	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 01.10.2025		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	215/65 R17 99H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46809331
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Robert Dostal



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99W	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/50 R19 99W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	GLA 220 d 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	70.730 km
Fahrgestellnummer	W1N2477151J321061	Erstzulassung	27.08.2021

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	1.454,90 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	1.454,90 €
Mwst. (19%)	276,43 €
Gesamtsumme (inkl. MwSt.)	1.731,33 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	23.529,41 €	4.470,59 €	28.000,00 €
Verkaufswert	26.806,72 €	5.093,28 €	31.900,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 31.07.2026

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46809331
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Robert Dostal



A handwritten signature in blue ink, reading 'R. Rama'.



Unterschrift Sachverständiger (Rafael Rama Mates)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46809331
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Robert Dostal




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Protokollnummer: 46809331
Erstellt durch: Rafael Rama Mates
Besichtigt durch: Robert Dostal



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Stoßfänger hinten



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Stoßfänger hinten