

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL0SR091051



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9068NBL	30/04/2025	33052 km
Color	Año	Tapicería
Azul	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1498 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Hertz San Boi	26/06/2026	29/06/2026



Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador del nivel de combustible	Escasez	Reajustar
			
002	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución

		
003	tapones tornillos / - 1	FaltanteSustitución
		
004	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	RayadoSmart repair
		
005	Paragolpes / Trasero Pintado : Sí	RayadoPintar
		
006	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	RayadoSmart repair
		
007	Puerta / Trasero Derecho	AbolladuraReparar
		
008	Parabrisas / -	ImpactoSustitución



¹ Tapones tornillos llantas

Elementos faltantes

- ☒ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.1 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Otro




Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Indicador del nivel de combustible / Escasez




Cable de carga rápida / - / Faltante



tapones tornillos / - / Faltante



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto