

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1525NGN / WBA31GH0707T97041 / 7T97041

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	HIBRIDO
Modelo:	220	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.032

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1525NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1525NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl iz	OBSERVACIÓN-	

1525NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Tapa inf retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
18. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
19. Capó dl	-	SR Pintura
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Puerta dl dr	-	SR Pintura
24. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Paragolpes tr	-	SR Pintura
26. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero

1525NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Puerta dl iz	-	SR Pintura
28. Tapa inf retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños
29. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA