

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	H -GV 0167	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ8NX8RY124201
Vertrags-Nummer:	63056082	Erstzulassung:	29.02.2024
Internes KZ:	15071556	Kilometer-Stand:	70569
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110KW Diesel 7-Gang Automatik**

Lackierung: Lava-Blau Metallic Polsterung: Stoff Style-Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.815,13**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Fernlichtassistent	159,66
Gepäcknetztrennwand	151,26
Infotainmentpaket Columbus	1.109,24
Lava-Blau Metallic	0,00
Metalliclackierung	546,22
Stoff Style-Schwarz	0,00
Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Erstbereifung auf Konzernmarken Conti	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **33.781,51**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **40.200,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 40.200,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1478	zul. Gewicht (kg):	1990

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 63056082
Amtliches Kennzeichen: H -GV 0167
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
17.04.2026	9059992824	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm oberflächlich	Nein	Nein
28.04.2025	9059938599	Eigenverschulden	Frontschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 63056082
Amtliches Kennzeichen: H -GV 0167
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 2.0 TDI 110kW DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
21.01.2025	27604	Inspektion und Wartung
08.12.2025	53784	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Rendsburger Str. 10, 30659 Hannover

Allane SE
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hannover-Lahe
Rendsburger Str. 10
30659 Hannover
Telefon 0511 / 90110-0
Fax 0511 / 90110-80
E-Mail
hannover-lahe.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Rene Müller
Tel. direkt 0511 90110-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

H GV167

FIN

TMBJJ8NX8RY124201

Vertragsnummer	63056082
Auftragsnummer	31204596
Rahmenkostenstelle	WGA
Auftraggeber	Allane SE, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	16.06.2026, per e-Mail auf Wunsch des Leasinggebers
Besichtigung	24.06.2026 um 11:45 Uhr Firma Continental Parkhaus, TOR 2 Luise Hildebrandt, Jädekamp 30, 30419 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.084,03 EUR	17.950,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.563,03 EUR	20.900,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, auf Wunsch des Leasinggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2026 um 11:45 Uhr durch Herrn Rene Müller bei Firma Continental Parkhaus, TOR 2 Luise Hildebrandt, Jädekamp 30, 30419 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 186 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube, Kotflügel vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

ALLANE SE
H GV167
29.02.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

02 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX / Octavia Combi 2.0 TDI DSG Style
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8004 / AWL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJJ8NX8RY124201
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	70.280

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Airbag: Center-Airbag vorn, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling AERO eloxiert, Dekorleiste in Silber-Square mit Ambientebeleuchtung, Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit Plus, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrprofilwahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung für die hinteren Türen & Fenster, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten

mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Müdigkeitserkennung, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksistem Bolero mit 10"-Display, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 17" Leichtmetallfelgen Rotare AERO, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Fernlichtassistent, Gepäcknetztrennwand, Lackierung: Metallic, Paket: Infotainmentpaket Columbus (Style, RS)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 7.100 km oder 369 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Seitenteil rechts, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Tür hinten rechts, verformt/verschrammt, instandsetzen (Bild 11, 12); Tür vorne rechts, verschrammt/ingedellt, instandsetzen (Bild 13, 14); Seitenschweller rechts, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Alufelge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 16). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Lackierung, Oberflächenkratzer (Aufbereitung), .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Rene Müller

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 8 : Stoßfänger hinten, verschrammt




Bild 9 : Seitenteil rechts, verschrammt



Bild 10 : Seitenteil rechts, verschrammt




Bild 11 : Tür hinten rechts, verformt/verschrammt



Bild 12 : Tür hinten rechts, verformt/verschrammt



Bild 13 : Tür vorne rechts, verschrammt/ingedellt



Bild 14 : Tür vorne rechts, verschrammt/ingedellt



Bild 15 : Seitenschweller rechts, verschrammt



Bild 16 : Alufelge vorne rechts, verschrammt