

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002420462
Besichtigt am: 27.04.2026 14:41
Berichts-Nr: 10501693
FIN: WVGZZZ5N7PM057445



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	20.03.2023
Laufleistung:	35.884 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Atlantic Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantic Blue Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.000 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 in Dark Graphite	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 140 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert	Entfall Tire Mobility Set
Allradantrieb 4MOTION	ergoActive Sitze vorn
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelaufklappung längs verschiebbar
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Fahrprofilwahl
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Mexiko
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Bergabfahrassistent	Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel	Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
Dachreling silber eloxiert	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kingston 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlergrill
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Scheinwerfer
 Leergewichtsbereich Standard
 Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
 Mittelarmlehne vorn
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladedose
 Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
 Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Trennwand
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückleuchten
 Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 VWD Modellpflege
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winterpaket
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 100 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 19 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kabel und Schläuche	Beschädigt	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N7PM057445

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Kabel und Schläuche - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar


Tierverschiss Leitungssatz Lambdasonde




2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

