



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura parafrang. / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrang. / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrang. / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Destro / Riga



Cofano anteriore / - / Rientranza



Cofano anteriore / - / Rientranza




Cofano anteriore / - / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Modanatura portello / - / Ammaccato vernice incisa



Modanatura portello / - / Ammaccato vernice incisa



Modanatura portello / - / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Scheggia



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Scheggia



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga




Retrovisore elettrico / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga




Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Scheggia



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Scheggia



Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Scheggia



Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Scheggia



Cable



Vin



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Elementi rimovibili / Compressore Kit di Gonfiaggio



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Mquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Stappato



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Cable

020	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione
			
021	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione
			
022	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione
			
023	Tetto / -	Rientranza da Grandine	Riparazione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.7 mm



014 Modanatura portello / -

Ammaccato vernice incisa

Sostituzione



015 Modanatura paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



016 Modanatura parafrango / Posteriore Destro

Riga

Riparazione



017 Porta / Anteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



018 Calotta retrovisore / Destro

Riga

Riparazione



019 Modanatura porta / Anteriore Destro

Riga

Sostituzione





008

Porta / Posteriore Sinistro

Riga

Riparazione



009

Modanatura porta / Posteriore Sinistro

Scheggia

Sostituzione



010

Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro

Scheggia

Sostituzione



011

Parafrango / Posteriore Sinistro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



012

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



013

Portello / -

Rientranza

Riparazione

001	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
004	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
 			
005	Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro	Scheggia	Sostituzione
 			
006	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione
 			
007	Retrovisore elettrico / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione

BYD

BYD_SEALU_2024_BYDSEALUDM15215CVBOOST

TELAD: LGXC74C45S0260074



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	43087 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggiuntivi: 60,80 EUR

Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	60,80 EUR
Totale costi aggiuntivi: 60,80 EUR	

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------