

[DLM Chambéry - Chambéry]**2026***Inspection réalisée le 18/06/2026*

Résumé

Détails

Photos commerciales**Photos commerciales ^****Vue de 3/4 avant gauche****Vue de 3/4 avant droite****Vue de 3/4 arrière droite****Vue de 3/4 arrière gauche****Photo du volant****Photo du siège avant gauche****Photo du coffre****Photo intérieur arrière****Photo de la planche de bord****Photo intérieur avant****Caractéristiques**

Double de
clé

Sans défauts

61745

Photo du kilométrage au
tableau de bordVoyant au
tableau de
bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

Wv1zzzsyzn9013555

Photo du numéro de série
(VIN) sur le châssis du
véhicule

Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques ^

Marque

Volkswagen

Modèle

Crafter

Motorisation

GO (Gazole)

Type de
boîte de
vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

3

Documents ^

documents

Manuel
d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection
sous
moteur

Sans défauts

Soubassement
du véhiculeSans
défauts

Avant ^

État du
spoiler de
pare-choc
avant

Sans défauts

État
du
pare-
chocs
avantDéfaut(s)
apparent(s)

Griffe / Rayé

Peindre

État de la
grille de
pare-choc

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
avantSans
défautsRadar
avant

Sans défauts

Caméra
avant

Sans défauts

État de la
calandre

Sans défauts

État des
optiques
avant
droiteDéfaut(s)
apparent(s)État des
optiques
avant
gauche

Sans défauts

Rapport d'inspection



Fêlé / Fissuré /
Craquelé

Remplacer

État du feu
antibrouillard
avant droit

Sans
défauts

État du feu
antibrouillard
avant
gauche

Sans
défauts

État du
capot

Sans défauts

État du
pare-brise

Sans défauts

État des
essuie-
glaces
avant

Sans défauts

Montant
de pare-
brise

Sans défauts

Droite ^

Aile avant
droite

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
avant
droite

Sans défauts

État de la
porte
avant
droite

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
avant
droite

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté droit

Défauf(s)
apparent(s)



Mauvaise réparation

Réparer

État de la
vitre de
porte
avant
droite

Sans défauts

Joint de
porte
avant
droite

Sans défauts

État de la
porte
arrière
droite

Sans défauts

État de la
porte
coulissante
droite

Sans
défauts


de porte
arrière
droite

Sans défauts

porte
arrière
droite

Sans défauts

droit

Baguette
latérale
droiteDéfaut(s)
apparent(s)

Griffe / Rayé

Remplacer

Bas
de
caisse
côté
droitDéfaut(s)
apparent(s)

Bosse / enfoncement

Réparer

Arrière ^

Crochet
d'attelageNon
présent(e)État
du
pare-
choc
arrièreDéfaut(s)
apparent(s)

Griffe / Rayé

Peindre

Coin de
pare-
chocs
arrière
gauche

Sans défauts

Coin de
pare-
chocs
arrière
droit

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
arrièreSans
défautsCapteur
de recul


Sans défauts

Antibrouillards
arrièreSans
défautsÉtat
du
hayonPorte
arrière

Sans défauts

Rapport d'inspection

coffre

Poignée
de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique
arrière
gauche

Sans défauts

Optique
arrière
droite

Sans défauts

État de la
lunette
arrière

Sans défauts

Vitres de
porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de
coffre

Sans défauts

Joint de
porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche ^

État de la
moulure
d'aile
arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Sans défauts

Bas de
caisse
côté
gauche

Sans défauts

Baguette
latérale
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
vitre deÉtat de la
poignéeÉtat de la
porte

État de la
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
avant
gauche

Sans défauts

Aile avant
gauche

Sans défauts

Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans
défauts

Élément de
carrosserie

Sans
défauts

État du
toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de
toit

Sans défauts

Trappe à
carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Roue avant gauche ^

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche

Niveau d'usure
pneu avant
gauche

≥4mm

État du
pneu
avant
gauche

Sans défauts

État de la
jante
avant
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
avant
gauche

Sans défauts

Pare boue
avant
gauche


Sans défauts

Roue avant droite ^

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure
pneu avant droit

≥4mm

État du
pneu
avant droit

Sans défauts

État de la
jante
avant
droite

Sans défauts

Enjoliveur
avant droit

Sans défauts

Pare boue
avant droit

Sans défauts


Rapport d'inspection



l'usure du pneu arrière droit

Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

État du
pneu
arrière
droit

Sans défauts

État de la
jante
arrière
droite

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
droit

Sans défauts

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts

Roue arrière gauche ^

Photo roue arrière gauche

Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
gaucheNiveau d'usure
pneu arrière
gauche

≥4mm

État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
jante
arrière
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
gauche

Sans défauts

Pare boue
arrière
gauche

Sans défauts

Roue de secours ^

Type
d'équipementPhoto roue de secours ou
équipement de secoursRoue de
secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Vitres
électriquesVitres
électriques
avant
uniquementRétroviseurs
électriquesPrésent(e) et
fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation
manuelle

GPS

Présent(e) et
fonctionnel(le)**Photo du GPS navigation
en marche**Régulateur/limiteur
de vitesseNon
vérifiablSystème
d'aide au
stationnementRadar
avant et
arrière**Photo du système d'aide
au stationnement**Toit vitré /
panoramiqueNon
équipé(e)Toit
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Non équipé(e)

Sièges
chauffantsNon
équipé(e)

Sellerie

tissus

Habitacle

Sans défauts

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Défaut(s) apparent(s)



Usé

Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre ^

Câble de recharge
rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment moteur



Niveau
d'huile

Sans défauts

Insonorisant
capot
moteur

Sans
défauts

Fuites
apparentes

Sans
défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans
défauts

Sonorité,
fumée

Sans défauts