



Amtl. Kennzeichen :	12210418
----------------------------	-----------------

Fahrzeugdaten			
BMW 3 Touring .			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31FZ070FU20025	Laufleistung abgelesen:	18403 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.11.2024 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	30.07.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5CTZ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Modellpflege (2)
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Paket• Fzg. ohne Modell-Schriftzug• Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none">• Fahrassistenz-System Driving Assistant• Innovations-Paket• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden



Karosserie außen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|---------------------|-------------------|
| 1. | Stoßfänger Vorne | Verformt (leicht) |
| 2. | Windschutzscheibe | Gebrauchsspuren |
| 3. | Dach | 1 Delle |
| 4. | Tür Hinten - Rechts | 1 Delle |



Karosserie innen

Bauteil

Schaden

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 5. | Türverkleidung Vorne -
Rechts | Gebrauchsspuren |
|----|----------------------------------|-----------------|

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links




Hinten rechts




Kombiinstrument



Mittelkonsole





Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren



3. Dach
1 Delle



4. Tür Hinten - Rechts
1 Delle



5. Türverkleidung Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren