

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 110kW Style Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -MR 2623	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKNZNW010659
Vertrags-Nummer:	99669081	Erstzulassung:	08.07.2022
Internes KZ:	15053883	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 110kW Style Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 110kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbr./100 Km:	7,700	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	199	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1576	zul. Gewicht (kg):	2150

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99669081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 2623
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 110kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.03.2026	9059985849	Eigenverschulden	Stosstange vorne Fahrerseite Stosstange vorne Beifahrerseite Frontgrill Fahrerseite Radlauf vorne Fahrerseite	Ja	Nein
06.12.2024	9059911189	Fremdverschulden	Stosstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Ja
29.08.2022	9059824218	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99669081
Amtliches Kennzeichen: HD -MR 2623
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SEAT Tarraco 1.5 TSI ACT 110kW Style Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VSSZZZKNZNW010659

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	52.526 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	25.400 km
Typ/Modell	TARRACO	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKNZNW010659	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	08.07.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	185/65 R17 99V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.07.2026
Protokollnummer: 46548681
Anlieferungsdatum: 16.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TARRACO	Laufleistung (abgelesen)	52.526 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKNZNW010659	Erstzulassung	08.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VSSZZZKNZNW010659

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	52,526 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	25,400 km
Type / Model	TARRACO	Main inspection (Report not on hand)	09/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKNZNW010659	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	8 Jul 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
8	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46548681
Delivery date: 16 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/50 R19 99V	Hankook	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	185/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	185/65 R17 99V	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46548681
Delivery date: 16 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	TARRACO	Mileage (Read)	52,526 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKNZNW010659	First registration	8 Jul 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth rep... work



Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint




Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint




Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jul 2026
Protocol number: 46548681
Delivery date: 16 Jul 2026



Damage #10: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side