

PEUGEOT 2008

Information véhicule

Marque:	PEUGEOT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 6 VIT	Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	2008	NIV:	VF3CUHNSSKY066676
Type de carburant:	Essence	Puissance:	96 kW
Version:	2008 FL E130 ALLBUS	Première immatriculation	07/06/2019
Kilométrage:	102160 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2
Avant	3
Droite	4
Gauche	1
Intérieur	5
Roues	4

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommages

Aile ARD
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Capot
Griffe(s)
Peindre
Avant



Coin pare-chocs ARD

Griffe(s)
Peindre
Arrière



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Roues



Joint de porte AVG

Déchirure
E - Remplacer
Intérieur



Jupe AR

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Arrière



Moulure d'aile ARD
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Droite



Moulure de pare-chocs AVD
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Avant



Pare-chocs AV
Griffe(s)
Acceptable
Avant



Porte ARD
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Porte AVD
Griffe(s)
Peindre
Droite



Porte AVG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Revêtement assise AR

Tache
Nettoyer
Intérieur



Revêtement assise siège AVD

Tache
Nettoyer
Intérieur



Tapis de sol AV

Déchirure
Smart repair
Intérieur



Voyant défaut

Allumé
Contrôler
Intérieur



Pneus		
	Avant Gauche	
	Eté	
	195/60/16/89/H	
	Autre	
	6,2 mm	
	Avant Droite	
	Eté	
	195/60/16/89/H	
	Autre	
	6,0 mm	
	Arrière Gauche	
	Eté	
	195/60/16/89/H	
	Autre	
	6,2 mm	
	Arrière Droite	
	Eté	
	195/60/16/89/H	
	Autre	
	5,8 mm	

Contrôles		
Cache bagages	Oui	Catégorie
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)
Cric	Oui	Manuel d'utilisation
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture
Nbre clés télécommandes	1	Nbre clés total
Nbre sièges	5	Niveau carburant
Nombre appuis-têtes	5	Roue de secours
Type de jantes (montées)	Aluminium	

Détails du NIV		
Aide au stationnement AR	Air conditionné automatique bi-zone	Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Appuie-tête AR virgule (3)	Barrettes de calandre chromées brillant	Boîte à gants ventilée
Combiné avec matrice couleur	Détection de sous gonflage	Dossier de banquette AR rabattable et fractionnable 1/3-2/3
Elargisseur d'ailes et bas de caisse	Enjoliveurs supérieurs de portes AR Chrome Brillant	ESP+ ABS+ REF+ AFU
Feux AR à griffes 3D LEDs	Fonction "Mirror Screen"	Garnissage TEP & Tissu "Oxford" Mistral
Hill Assist	Jantes alliage 16" diamantées AQUILA Gris Storm	Jonc de calandre chrome brillant
Lécheurs de vitres latérales chromés	Lève-vitres AV et AR électriques impulsionnels	Lunette et vitres AR surteintées
Pack Visibilité	Peinture métallisée	Peugeot Connect
PEUGEOT i-Cockpit Poste de pilotage innovant associant combiné tête haute, volant compact et grand écran tactile	Projecteurs antibrouillard AV avec fonction cornering (éclairage statique d'intersection)	Projecteurs AV avec masque noir/ chrome
Projecteurs avec feux diurnes à LEDs	Radio 6HP avec écran tactile capacitif 7" (Bluetooth, Jack/USB, commandes au volant)	Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs et poignées de porte peints couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables à la télécommande	Roue de secours Tôle
Sabots AV et AR Gris pailleté	Seuil de coffre en Inox	Sièges Sport
Verrouillage automatique des ouvrants en roulant	Volant compact réglable en hauteur et en profondeur	Volant Cuir pleine fleur

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.