



TMBJR7NU4N5008207

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	88,816 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	1,500 km
Type / Model	KAROQ	Main inspection (Read from ZBI)	05/2027
Vehicle Identification number	TMBJR7NU4N5008207	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	1 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2025, 60,293 km	Paintwork	Black
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
2	Body	Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper (unpainted) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Hailstorm, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 95H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/60 R16 95H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46114790
Delivery date: 23 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R17 94V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R17 94V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Space saver spare wheel	125/70 R18 99M	Sonstige	Summer tyres	5	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46114790
Delivery date: 23 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	KAROQ	Mileage (Read)	88,816 km
Vehicle Identification number	TMBJR7NU4N5008207	First registration	1 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46114790
Delivery date: 23 Jun 2026



Figure 19: Misc.




Pictures of damage



Damage #1: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #1: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint




Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint




Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint




Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint




Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



Damage #2: Body: Body (Mehrkosten möglich) - Damage by hail - Repair and paint



TMBJR7NU4N5008207

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.816 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	1.500 km
Typ/Modell	KAROQ	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2027
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU4N5008207	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	01.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2025, 60.293 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Karosserie	Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Hagelschlag, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/60 R16 95H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46114790
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R17 94V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46114790
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	KAROQ	Laufleistung (abgelesen)	88.816 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NU4N5008207	Erstzulassung	01.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46114790
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten möglich) - Hagelschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -KD 5703	Fahrgestell-Nummer:	TMBJR7NU4N5008207
Vertrags-Nummer:	57708080	Erstzulassung:	01.02.2022
Internes KZ:	15031771	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Karoq 1.5l TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbr./100 Km:	5,300	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	211	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1399	zul. Gewicht (kg):	1920

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57708080
Amtliches Kennzeichen: HD -KD 5703
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
22.04.2026	9059992842	Hagelschaden	Dach mitte mitte	Nein	Nein
01.11.2025	9059967130	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57708080
Amtliches Kennzeichen: HD -KD 5703
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Karoq 1.5I TSI ACT AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer