

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	25.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0002070212

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0FXXWPMFNY63455

Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	11/2027
Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBlue ST-Line	Laufleistung abgelesen	99.750 km
Erstzulassung	27.10.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104V M+S	3 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104V M+S	3 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104V M+S	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/60 R18 104V M+S	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 05.11.2025 bei km 87.107.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne	Ja	
Kotflügel vorne rechts	Ja	

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor
Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	USB-Anschluss
Ford SYNC 3 mit Navigation	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Body-Styling-Paket
Seitenschweller Wagenfarbe	Kühlergrill schwarz
Stoßfänger Sport-Ausführung	Bordcomputer
Dachhimmel Stoff, dunkel	Dachreling schwarz
Dachspoiler Wagenfarbe	Doppelendrohr Auspuffanlage
Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Active City Stop	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten ST-Design	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe 6-Gang - Typ: B6	Heckleuchten LED
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	KeyFree-System
Power KeyFree-Startfunktion	Klimaautomatik 2-Zonen
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lenkrad (Sport/Leder, ST)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelkonsole mit Armlehne
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Getränkehalter vorn
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Parkpilotsystem vorn und hinten	Radstand 2710 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt	Rücksitzlehne klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
Scheibenrahmen schwarz	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links verstellbar (8-fach)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Serienausstattung

Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Sport-Fahrwerk
Sportsitze	Start/Stop-Anlage
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Allwetter-/ Ganzjahresreifen	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Fahrassistenz-Paket
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
Rückfahrkamera mit Split View	Frontkamera mit Split View
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
Lackierung Magnetic-Grau Metallic	Reserverad als Notrad
Technologie-Paket	Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
Nebelscheinwerfer LED	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
Head-up-Display	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Winter-Paket 2	Frontscheibe heizbar
Sitzheizung hinten	Lenkrad heizbar

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Leiste unten -lackiert-, beschädigt, lackieren (Bild 17, Bild 18)	428,02 €	256,81 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	665,99 €	463,40 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	656,06 €	393,64 €
Heckklappe Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	73,96 €	44,38 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	219,13 €	131,48 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 38, Bild 39)	390,24 €	390,24 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	455,88 €	455,88 €
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 36, Bild 37)	390,24 €	390,24 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	292,99 €	292,99 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.732,03 €
Minderwert	2.978,58 €
Händlerverkaufspreis	8.775,00 €
Händlerverkaufspreis	10.300,00 €

Bei der Ermittlung des Händlerverkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Digitaler Service Nachweis
 Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
 VIN: WF0FXWPMFY63455
 Modell: KUGA
 Motor: 1.5L EcoBlue (88kW/120PS)
 Farbe: MAGNETIC
 Wartungsintervall: Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Zulassungsland:
 Garantie - Startdatum: 27.10.2022

Nächste Inspektion
 8 Jahr (120000 km)
 21.12.2026 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (26684KM)
 05.11.2027 bei normaler Jahreslaufleistung

oder nach Kilometerstand
 117107KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Goethestr. 56 Ingolstadt 85055 GERMANY 0841/9556720 0841/95567-0 walter.hangl@autohaus-bacher.de ford-bacher-ingolstadt.de	Auftragsdatum: 05.11.2025 Auftragsnummer: 105298	Ablesewert: 87107 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 6 Jahr (90000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Motoröl erneuern
RW-Garage Leverkusen Inforter Str. 24 Leverkusen 73	Auftragsdatum: 29.10.2024 Auftragsnummer: 742853	Ablesewert: 59929 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 4 Jahr (60000 km)

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 16 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Leiste unten -lackiert-, beschädigt, lackieren




Bild 18 Tür vorne links, Leiste unten -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 21 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 26 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 27 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 28 Heckklappe, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten




Bild 34 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 36 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 38 Reifen, hinten links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Reifen, hinten links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 40

Fotoanlage



Bild 41