

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002432285
Besichtigt am:	01.05.2026 11:45
Berichts-Nr:	10531258
FIN:	WVGZZZ5N1NM172894



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	21.03.2023
Laufleistung:	136.231 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 Sitzplätze in 3. Sitzreihe; inkl. Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 in Dark Graphite

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

ergoActive Sitze vorn

ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Mexiko

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden mit Staufach

Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
 Head-up-Display
 Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kingston 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortausstattung
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlergrill
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Scheinwerfer
 Leergewichtsbereich Standard
 Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
 Mittelarmlehne vorn
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladedose
 Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
 Radio
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige
 Reserverad gewichts- und platzsparend
 Reserverad gewichts- und platzsparend
 Rückleuchten
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.819,42
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.468,63
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.288,05

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	181,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	213,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N1NM172894

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube


 Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan


 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

