

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002387357
Besichtigt am: 30.03.2026 10:21
Berichts-Nr: 10323373
FIN: WVVZZZ3HZPE502366



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CPD
Erstzulassungsdatum:	19.12.2022
Laufleistung:	92.673 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	235 kW (320 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Pro"	Bordwerkzeug
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Chrom-Applikationen an Türzuziehgriffen, Lichtdrehschalter und Ausströmern vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Chromleisten an den Seitenfenstern
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dachhimmel in Titanschwarz
3 Kopfstützen hinten	Dämpfung hinten, Sport
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Estoril" 8 J x 20 in Schwarz glanzgedreht	Dekoreinlagen "Black Carbon" für Instrumententafel und Türverkleidungen
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 235 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ500
Abgasendrohr hinten	Doppelton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Drehstromgenerator 140 A
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 245/35 R 20	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist"
Aktion	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Akustik-Paket Standard	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allradantrieb 4MOTION	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Estoril 8 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 245/35 R 20
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ausstell-/Schiebedach	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3H0-
Batterie 380A (68Ah)	Federbereich 50 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Berganfahrassistent	Fußmatten vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumboden

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je
2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer

IQ.LIGHT - LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und
Kurvenfahrlicht

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Mittelkonsole

Modelljahreswechsel 2023 II

Modellpflege KW 22

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-
Bedienung und Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland plus Zusatzwasserkühler

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitliche Zierleisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportback

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Top-Paket

Top-Sport

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse; Ladeleistung bis zu 45 W

Variante

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone

Vordersitze höhen-einstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Ersetzen
3	Verbundlenkerachse	Beschädigt	Ersetzen
4	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen
8	Unterboden vorne	Gebrochen	Ersetzen
9	Türverkleidung vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
10	Außenspiegel Blinker rechts	Kratzer	Ersetzen
11	Diffusor	Kratzer	Polieren
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	175,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	190,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3HZPE502366

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10323373
vom: 30.03.2026



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


inkl. Beläge erneuern




2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Ersetzen



3 - Verbundlenkerachse - Beschädigt - Ersetzen



4 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





6 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



8 - Unterboden vorne - Gebrochen - Ersetzen



9 - Türverkleidung vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Türprojektor




10 - Aussenspiegel Blinker rechts - Kratzer - Ersetzen



11 - Diffusor - Kratzer - Polieren




12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

