

Opel Vivaro 1.6 CDTI L2H1 Edition EcoFlex
2014 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld







| | |
|---------------------|-------------------|
| Kenteken | |
| Chassisnummer | W0L2F7318FV605823 |
| Eerste registratie | 04-12-2014 |
| APK geldig tot | 19-02-2026 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kilometerstand | 243.350 km |
| NAP check | Geen oordeel |
| Ingeleverd op | 02-07-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 243.350 km |

| | |
|----------------------|-----|
| Import voertuig | Ja |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | |
| Bruto BPM / Rest BPM | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Motorinhoud | 1.598 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Euroklasse | Euro 5 |
| CO2 emissie (g/km) | 155 |
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |



| | | |
|--|---|--|
|  Bouwjaar 2014 |  Vermogen 88 kW / 120 PK |  Brandstof Diesel |
|  Transmissie Handgeschakeld |  Kilometerstand 243.350 km |  BTW Voertuig Ja |

Opties & accessoires [7](#)

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---|-----------|-----------------|
| Airco | Armsteun voor | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Navigatie | Parkeersensoren |
| Trekhaak | | | | | |

Aanwezig bij voertuig [4](#)

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel |
|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|

Voertuig service details

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Alle seizoenen |
| Profiel diepte linksvoor | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte linksachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsvoor | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band | - |
| Velgen | 16 |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |

Voertuig gegevens

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Kleur | - |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 25 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-01-2020 |

Schades (24)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stuur zit scheef met rijden


Technische schade - Technisch

Soort schade

Motormanagement

Oplossing

-



Omschrijving

Tijdens beperkte testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd, wel diverse meldingen in het geheugen en het motorlampje brandt.

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Cruise controleren en uitlaatsysteem controleren servicemelding.

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig.

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Piepende riem hoorbaar

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Klepje blijft niet dicht zitten

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Bumper zit los

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Schade rondom

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Deurspanning linkerzijden

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|------------|---|---------------|
| 04-12-2014 | Eerste toelating | |
| 12-02-2020 | | Autobedrijf |
| 21-02-2020 | Datum deel IA / I LET OP: IMPORT | Particulier |
| 22-06-2024 | | Autobedrijf |
| 23-07-2024 | Laatste tenaamstelling | Particulier |
| 19-02-2026 | APK vervaldatum | |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

| | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 2 zitplaatsen rechtsvoor | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | armsteun voor |
| bestuurdersairbag | Bluetooth | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | | |
| centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | elektrische ramen voor | | |
| Elektronisch Stabiliteits Programma | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | multimedia-voorbereiding | |
| radio | start/stop systeem | stuur multifunctioneel | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts |

Extra foto's

