

Détails véhicule

VIN	SALZA2BTX PH206227	Kilométrage	31 128 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	01/12/2022	Cylindrée	1497
Marque	LANDROVER	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	Evoque-18	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	16/06/2026	Parc		Propriétaire	
					
					
					
					


Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✗
Véhicule Roulant - OK -	Compresseur kit secours	✗	Camet de garantie	✗
Moteur fonctionnant - OK -	Câbles de charge (X2)	✗	Camets de bord	✗
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Bridgestone 235/50/20 W FlatRun
5.0 mm




Bridgestone 235/50/20 W FlatRun
5.0 mm



Kit hiver

Bridgestone 235/50/20 W Hiver 6.0
mm



Bridgestone 235/50/20 W Hiver 6.0
mm



Dommages

1



Elément	Jante alu 20"
Position	Avant Gauche
Dommages	R.A.S.
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7




Elément	Jante alu 20"
Position	Arrière Gauche
Dommages	R.A.S.
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

9



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11



Elément

Porte

Position

Avant Gauche

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

12



Elément

Aile

Position

Avant Gauche

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

13



Elément

Porte

Position

Arrière Gauche

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

14



Elément

Aile

Position

Arrière Gauche

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

15



Elément

Aile

Position

Arrière Droit

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

16



Elément

Porte

Position

Arrière Droit

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

17



Elément

Capot

Position

-

Dommages

Malfaçon

Intensité

-

Opération

Réparation

18



Elément

Jante alu 20"

Position

Arrière Droit

Dommages

R.A.S.


Intensité

-

Opération

Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément

Jante alu 20"

Position

Avant Droit

Dommages

R.A.S.

Intensité

-

Opération

Acceptable (Pour mémoire)

20



Elément

Câble de charge lente

Position

-

Dommages

Manquant

Intensité

-

Opération

Forfait Echange

21



Elément

Câble de charge rapide

Position

-

Dommages

Manquant

Intensité

-

Opération

Forfait Echange