



» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002437880
Besichtigt am: 04.05.2026 11:55
Berichts-Nr: 10537723
FIN: TMBJR0NX4RY036868



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVQ
Erstzulassungsdatum:	17.10.2023
Laufleistung:	57.015 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

A8

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Außen-Sound Standard

Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Windschutzscheibe

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Columbus PLUS Business

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Entriegelung Heckklappe

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerkniefairbag

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Ablagenpaket/box
Hybrid-Antriebssystem MHEV	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anhängavorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Car2X
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersicherung, manuell	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfort BASIS	Ohne Halter
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Speedlimiter (LIM)
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Licht	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luxusausstattung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
Interaktionsairbag vorn

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und
Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan.
höhenstellbar

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Tür hinten links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	181,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR0NX4RY036868

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10537723
vom: 04.05.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten







Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**



1 - Seitenwand hinten links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Tür vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



3 - Tür hinten links - Deformiert - Ersetzen und lackieren



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

