



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>HO-NI 310</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000925064-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31194923</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia XCeed (2019->) Xdition

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH5F15GML076982</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>29553 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>06.04.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>12.06.2026 16:33 95189 Köditz</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1482 ccm / 118 kW (160 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>04.2027 / 04.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Mehrfarbig</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>29182 / 20.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>/// 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>/// 6 mm</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>/// 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>/// 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden

<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben bei 1.Service überzogen (12 Monate / 15.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Verkleidung	Fehlt	Erneuern



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Wartung um 2 Monate überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



**Service-Nachweis**

Mit Abzeichnung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass der Service nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #3	Datum: 4. 2025
km-Stand	24.129
Reparatur-Auftragsnummer	52.005
Durchführende Werkstatt	0075
Durchgeführter Service	45.890 km 36 Monate

Leistungen durchgeführt:

Ölwechsel mit Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	nein
Bremsscheiben	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	nein
Kühllassigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	nein
Zahnriemen mit Spannrolle	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	nein
Werkstattstempel	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	nein

**Karosserie-Inspektion** (nur ausschließlich bei Fahrzeugen ohne Schutz)

Durchgeführt:  ja  nein

Schadenscode:  
1. Steinchlag 2. Kratzer  
3. Delle 4. Karosseriebeschädigung  
5. Korrosionsschutzbeschädigung

Bemerkung:

Beschädigung beseitigt:  ja  nein

**KIA Service**  
Autoshaus Degel GmbH & Co. KG  
Wulf-Mühl-Str. 5 • 33098 Bielefeld  
0521-91-04207-0 • www.kia.de

Der Händler Service-Partner  
Datum: 4.12. oder bei: 33.12.8 km-Stand

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Motorhaube  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair



3. Verkleidung  
Fehlt - Erneuern



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**



3. Verkleidung  
**Fehlt - Erneuern**