

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002455913
Besichtigt am:	20.05.2026 11:59
Berichts-Nr:	10638548
FIN:	WAUZZZFY0N2074932

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYS
Erstzulassungsdatum:	01.07.2022
Laufleistung:	68.881 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.500 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Micrometallic silber
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail	Dieselmotor
Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwahl Audi phone box	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
AdBlue-Tank	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Parken	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi active lane assist	Federung Standard
Audi adaptive cruise control	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Basis	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Becherhalter	Kategorie 0
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kindersicherheits-Paket
Businesspaket	Kindersicherung elektrisch betätigt
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachspoiler	

Klimaautomatik	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Spurwechselassistent
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffbehälter	Ohne Trittstufe
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladeboden	Ohne Vorkonditionierung
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Wandhalterung
Ländergruppe A	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne zus. Warnleuchten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Heckleuchten	Optikpaket schwarz
LED-Scheinwerfer	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	PKW-Ausführung
Linkslenker	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Mild-Hybrid	quattro
Mit Multifunktionskamera	quattro mit ultra Technologie
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Serie
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Belederung	Reifen 235/55 R19 101W
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Car2X	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	S line
Ohne Feuerlöscher	S tronic (für Allrad)
Ohne Garagentoröffner	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne integriertes Mautsystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Kennzeichenträger vorn	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienqualität
Ohne Ladedose	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Sitzheizung vorn
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportback
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Mittelkonsole	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.080,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY0N2074932

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10638548
vom: 20.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




4 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

