

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -KT 2114	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000567836807
Vertrags-Nummer:	36610076	Erstzulassung:	29.11.2021
Internes KZ:	14937324	Kilometer-Stand:	109258
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis-Weiß Polsterung: Stoffpolsterung "Kompo" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 27.790,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrtür	-150,00
Arktis-Weiß	0,00
Dritter Fahrzeugschlüssel	30,00
Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal	310,00
Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	350,00
Klang & Klima-Paket 1 DAB+	0,00
Klang & Klima-Paket 3	1.750,00
Klimaanlage	0,00
Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	0,00
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	145,00
Stoffpolsterung "Kompo"	0,00
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	250,00
Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und AUX-Anschl	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_3. Schlüssel	15,00
UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-02	0,00
UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	42,45
UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz	70,00
UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	70,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-05	60,00
UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	0,00
UTC_Würth_CKT_TraficUmbau	1.218,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 31.950,45

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 38.021,04

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

Allane SE, Parking 33, 85748 Garching bei München | Telefon +49 89 7080 810 | E-Mail info@allane.com | Online allane-mobility-group.com | Bankverbindung Fahrzeugverkauf Uni Credit Bank | IBAN DE73 7002 0270 0002 7434 42 | BIC HYVEDE33XXX | Vorsitzender des Aufsichtsrats Ignacio Barbadillo | Vorsitzender des Vorstands Eckart Klumpp | Vorstand Álvaro Hernández | Sitz der Gesellschaft Garching bei München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgericht München HRB 227195 | Steuernummer 143/316/40019 | USt-IdNr. DE811194548

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	174
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,900	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1840	zul. Gewicht (kg):	2835

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36610076
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2114
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
29.06.2026	9060002137	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
19.02.2026	9059982276	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.08.2025	9059954771	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
08.11.2024	9059907542	Eigenverschulden	Stossstange hinten Spoiler mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
28.10.2024	9059907540	Eigenverschulden	Stossstange hinten Spoiler mitte lose Hecktür oben Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
17.09.2024	9059901705	Eigenverschulden	Schlussleuchte Fahrerseite Bruch Gehaeuse Schiebetür unten Beifahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36610076
Amtliches Kennzeichen: K -KT 2114
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic L1H1 2.0 ENERGY dCi 120 2,8t Komfort Kastenwagen4-türig 1997 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
29.05.2024	60084	Inspektion und Wartung
29.05.2024	60084	Wartungszusatzumfänge
06.02.2026	100064	Wartungszusatzumfänge
06.02.2026	100064	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	21.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0031226432 - 0036610076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	K-KT 2114	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1FL000567836807
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	29.11.2021
Typ	Trafic L1H1 2.0 Energy dCi 120 Komfort Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Arktis-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	109.260 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	9 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	9 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	9 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16C 107/105T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 05.02.2026 bei km 100.064.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe links beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Hecktür links beschädigt	Ja	
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Schließanlage gemäß Sonderausstattung mit zusätzlichem 3.Schlüssel (Fehlteil).

Sonderausstattung

✓	3-Tasten-Schlüssel mit separater Entriegelung der Fahrertür -	✓	Arktis-Weiß
✗	Dritter Fahrzeugschlüssel	✓	Einparkhilfe hinten: Vier Sensoren, akustisches Signal
✓	Frontairbag für Beifahrer (deaktivierbar)	✓	Klang & Klima-Paket 1 DAB+
✓	Klang & Klima-Paket	✓	Klimaanlage
✓	Multimediasystem Media Nav Evolution DAB+	✓	Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)
✓	Stoffpolsterung "Kombo"	✓	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
✓	Tuner-Radio DAB+ MP3 mit integrierter	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF
	Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Display, USB- und		
	AUX-Anschl		
✗	UTC_3. Schlüssel	✓	UTC_Carrier KT_Bekl SIX-02540-003-
✓	UTC_Carrier KT_Feuerlöscher	✓	UTC_Carrier_Metallventile Sommerradsatz
✗	UTC_Carrier_Metallventile Winterradsatz	✓	UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-
✓	UTC_Kennzeichenhalter_Carrier_KT	✓	UTC_Würth_CKT_TraficUmbau
✗	Winterkomplettträger über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -teillackiert-, beschädigt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Motorhaube, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Seite rechts

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 40, Bild 41, Bild 42)

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Heck

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Hecktür links, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 18, Bild 19)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt (Bild 43, Bild 44, Bild 45)

Laderaum, verkratzt (Bild 37, Bild 38, Bild 39)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt

Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt (Bild 46)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 46 Fotos.

Schmohl, Stefan

Der Sachverständige, 29.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 38. Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39. Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 40. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 42. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 43. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen




Bild 44. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen