

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002473360
Besichtigt am:	01.06.2026 13:37
Berichts-Nr:	10708735
FIN:	VSSZZZKM7PR087546



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARO
Erstzulassungsdatum:	19.05.2023
Laufleistung:	39.516 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

10"-Navigationssystem "+"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
6-Gang-Automatikgetriebe A6	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordwerkzeug	Frontantrieb
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	FULL LINK
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
DC/DC Wandler 3,0 KW	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (16 A) (Mode 3)
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Feuerlöscher
Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kompensor Ausf. 1	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Sonderspezifikationen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Steckdose
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Pan-European-eCall
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannenset
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radstand
MPV Formentor	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationsgerät-High	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Nebelscheinwerfer	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Rückfahrkamera
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normalsitze vorn	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	

Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
 Sonnenblende und B-Säule
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
 home Funktion automatisch
 Tür und Seitenverkleidung Teilleder
 Typprüfand Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Winterpaket: Sitzheizung vorn
 Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
5	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe Zierblende	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM7PR087546

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tüрдichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



5 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe Zierblende - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

