



FORD FIESTA

FIESTA 1.0 ECOBOOST MHEV ST LINE 125

VIN	WF0JXXGAHJNP46929
Primera matriculación	1/10/2022
Kilometraje del vehículo	48.200 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	7/7/2026 7:53:24	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FORD	Primera matriculación	1/10/2022
Modelo	FIESTA	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WF0JXXGAHJNP46929	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Continental	205/45 R 17 88 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Continental	205/45 R 17 88 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	205/45 R 17 88 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	205/45 R 17 88 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Bajo De Caja IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Maneta exterior puerta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



14 | Llanta Alu Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



15 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



16 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

REIRADA SCR REVEL - AVISAR CON 48H antelación

Fotos comerciales

