

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9480NHF / WBA21GH0007U51825 / 7U51825

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.540

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9480NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026		
Comentarios:			



MANHEIM

Daños no valorables:

9480NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9480NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
7. Neumático tr dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
14. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
17. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
18. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
25. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
26. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-

9480NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
28. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
29. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
31. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero
32. Puerta tr iz	-	PULIR
33. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
34. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
35. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Aleta tr dr c/estribo	-	SR Pintura
37. Aleta dl iz	-	PULIR
38. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA