

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO4530NHK / WBA41GN0205480476 / 5480476

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.229

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4530NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4530NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4530NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada adyacente	REEMPLAZAR
3. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
4. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
5. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
6. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl dr - BRIDGESTONE TUR - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Paragolpes tr (zona iz)	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
16. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
17. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado Combinada adyacente	-
22. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

4530NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Luna parabrisas	-	SR Cristales
28. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
29. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR