

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG STYLE COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW
Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -NK 0942E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW7NX4NY086231
Vertrags-Nummer:	28753083	Erstzulassung:	06.05.2022
Internes KZ:	15069850	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG STYLE COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.016,81

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.016,81

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2058

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 28753083
Amtliches Kennzeichen: HD -NK 0942E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
13.11.2023	9059869294	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
03.10.2023	9059865434	Eigenverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
15.07.2023	9059856945	Eigenverschulden	Stosstange vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 28753083
Amtliches Kennzeichen: HD -NK 0942E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG STYLE COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



TMBJW7NX4NY086231

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	121,357 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	13,000 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report not on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	TMBJW7NX4NY086231	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	6 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2026, 119,350 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - Scratched - Smart repair
2	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
3	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Side panel - rear right side, Professionally carried out

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46517444
Delivery date: 15 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46517444
Delivery date: 15 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	121,357 km
Vehicle Identification number	TMBJW7NX4NY086231	First registration	6 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front




Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46517444
Delivery date: 15 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46517444
 Delivery date: 15 Jul 2026




Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.




Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.




Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46517444
Delivery date: 15 Jul 2026



Damage #3: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - left side, Side panel - rear right side



Repainting 1: Mudguard - left side, Side panel - rear right side



TMBJW7NX4NY086231

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	121.357 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	13.000 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	TMBJW7NX4NY086231	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	06.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2026, 119.350 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46517444
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R17 95H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46517444
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	121.357 km
Fahrgestellnummer	TMBJW7NX4NY086231	Erstzulassung	06.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46517444
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46517444
 Anlieferungsdatum: 15.07.2026




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Seitenwand rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott