





SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	VF1RCB00271183401	TARGA		PERCORRENZA KM	35998	DATA IMMAT.	27/07/2023
LOCALITA	IVREA, TO (TO)					DATA PERIZIA	29/06/2026
MODELLO	MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC			COLORE	Tetto Bianco Ghiaccio	TURBO SMALTO	METALL/DOPPIO







DOCUMENTI		
Carta di circolazione		V
Carta Verde		X
Certificato Assicurativo		X
Libretto garanzia tagliandi		X
Manuale uso e manutenzione		X
Tessera Code Chiave		X
Seconda Chiave (Mancante/danneggiata)		X
Chiave principale		V

INFO VEICOLO		
Batteria carica/conforme		V
Livello carburante	3/4	
Interni puliti/accettabili		V
Interni materiale/colore	Misto / chiaro	
Esterni puliti/accettabili		X
Targhe conformi/leggibili		V

ACCESSORI		
Telecomandi (Funzionante)		V
Kit fumatori		X
Antenna radio/navi		V
Autoradio (Funzionante)		V
Navigatore (Funzionante)		V
Supporto mappe	PRECARICATE	
Tappetini		V

DOTAZIONI		
Kit attrezzi		X
Martinetto		V
Bullone antifurto		X
Kit pronto soccorso		V
Triangolo		V
Cappelliera		V
Tappeto vano bagagli		V

V - Elemento presente X - Elemento assente ? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici					
Pneumatico ant dx	Nankang	215/45/20	estivo	4 mm	
Pneumatico ant sx	Nankang	215/45/20	estivo	4 mm	
Pneumatico post dx	Goodyear	215/45/20	estivo	4 mm	
Pneumatico post sx	Goodyear	215/45/20	estivo	4 mm	
Ruota di scorta					

Dettaglio danni		
Componente:	Ruotino	Lato:
Componente:	Disco ruota anteriore dx danneggiato	Lato:
Componente:	Stacco-riattacco disco ruota anteriore dx	Lato:
Componente:	Disco ruota posteriore dx danneggiato	Lato:
Componente:	Stacco-riattacco disco ruota posteriore dx	Lato:
Componente:	Seconda chiave	Lato:

Componente:	Bomboletta gonfiaggio pneumatici	Lato:	
Componente:	Compressore gonfiaggio pneumatici	Lato:	
Componente:	Modanatura sup. parafango post.	Lato:	SX
Componente:	rimozione grafiche	Lato:	

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza
PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura