

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		02.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG	
Besichtigungsort		36272 Niederaula, Industriestraße 11	
Besichtigungsdatum		13.07.2026	
Referenznummern		0002073508	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		W0VZT8GP0N1048802	
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mondstein Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	73.050 km
Erstzulassung	14.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	225/55R17 97W	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	8 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.06.2026 bei km 71.007.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	1021,02 €	719,49 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1823,59 €	1241,17 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	50,00 €	50,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	682,62 €	499,53 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	786,45 €	511,19 €
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	236,31 €	236,31 €
LM-Rad vorne links, beschädigt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21)	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Gepäcksicherungssystem, fehlt, ersetzen	146,82 €	146,82 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.979,58 €
Minderwert	3.637,28 €
Händlereinkaufspreis	8.150,00 €
Händlerverkaufspreis	9.600,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

6 Servicebestätigung		Servicebestätigung		Servicebestätigung	
Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Datum <u>5.6.25</u> km <u>47353</u>	Datum <u>26.26</u> km <u>71007</u>	Datum km
Motoröl <u>8712010</u>	Motoröl <u>8712010</u>	Motoröl <u>8712010</u>	Qualität: <u>8712010</u>	Qualität: <u>8712010</u>	Qualität:
Viskosität: <u>0</u> W- <u>20</u>	Viskosität: <u>0</u> W- <u>20</u>	Viskosität: <u>0</u> W- <u>20</u>	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☒ Ionenfilterelement	☒ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle	☒ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle	OHAUS Autorisierter Service Partner Schechter GmbH & Co. KG Maryland Avenue 4, Tel. 06331/51070 66953 Pirmasens		

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 18 Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 19 Reifen, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 20 LM-Rad, vorne links, beschädigt, Smartrepair



Bild 21 LM-Rad, vorne links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 25 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 26 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 27 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 31 Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 32 Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair



Bild 33 Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair