

MACDAM

Opel Mokka '20 BEV


Voertuiginformatie


Merk:	Opel	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Mokka '20 BEV	Chassisnummer:	VXKUKZKXZNW053364
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	100 kW
Versie:	Mokka-e 50kWh f.3 11kW Bus Ele	1ste tenaamstelling	29-06-2022
Kilometerstand:	195954 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Dak & andere	1
Links	3
Rechts	1

Commerciële foto's





Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 10/08/2026

Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

100%

Status van de gezondheid (SOH)*

Opel Mokka e

VIN : VYXKUKZKXZNW053364

Kilometerstand : 195.954 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com

CARA
European Automobile Health Check




Opties volgens de inspecteur					▼
Achteruitrijcamera	Ja	Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja
Navigatiesysteem	Ja	Radio multimedia	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja


Schade

▼


Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde



Dak
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Dak & andere



Deur A L
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V L
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deurframe V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Scherp A R

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden		▼
Voor Links		
Zomer		
215/60/17/96/H		
Michelin		
4,8 mm		
Voor Rechts		
Zomer		
215/60/17/96/H		
Michelin		
4,2 mm		
Achter Links		
Zomer		
215/60/17/96/H		
Michelin		
3,2 mm		
Achter Rechts		
Zomer		
215/60/17/96/H		
Michelin		
4,1 mm		

Inspectie				▼
Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1	
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0	
Digitaal onderhoud	N.v.t.	GPS opslag	Ja	
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja	
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	Ja	
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2	
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen				

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.