

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Skoda Octavia IV Limousine/Combi Style	Nächste § 57a Beg.	: August 2026
Fahrgestell-Nr.	: TMBJJ0NX2PY153143	Eigen-/Gesamtgew.	: 1 508 kg / 1 990 kg
Modellcode	: C2	Allgemeinzustand	: Optisch gut
Erstzulassung	: 28.08.2023	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METALLIC / schwarz
Tachostand	: 175 785 km abgelesen	Lackzustand	: Optisch mittel
Hubraum/Leistung	: 1 968 cm ³ / 110,00 kW	Alter	: 35 Monate
Kraftstoffart	: Diesel		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Schaden 1	EUR	1 534,88	306,98	1 841,86
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1 534,88	306,98	1 841,86

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Optische Schäden:

Seitenwand li hinten abgeschürft

Stoßstange li hinten abgeschürft

Innenraumschäden:

optisch keine ersichtlich

Klasse 2 Schäden:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich

Steinschläge an der Dachkante

Steinschläge auf WSS

Ladekante hinten abgeschürft

Motorhaubendämmmatte ausgehängt

Außenspiegel re abgeschürft

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Ersatzteile-Original	:	EUR	19,20
Arbeitslohn	: AZ 13,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	172,90
Lackmaterial	:	EUR	544,78
Lackierarbeit	: AZ 60,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	798,00
		<i>exkl. USt.</i>	EUR 1 534,88
		<i>+ 20% USt.</i>	EUR 306,98
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 841,86

Schadenbeschreibung:

Seitenwand links hinten abgeschürft

Stoßstange links hinten abgeschürft

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
FOLIE SEITENWAND H L	3567	5E3807905C	1	19,20	19,20
					19,20

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	63 69 19 00	6,00 2	79,80
UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN AUS-/EINBAUEN			
SPOILER STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	66 59 19 00)	1,00 2	13,30
(ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)			
RUECKSTRAHLER H AUS-/EINBAUEN	94 38 20 00)	1,00 2	13,30
SENSOR/EN PARKHILFE H AUS-/EINBAUEN	91 75 20 12)	1,00 2	13,30
FOLIE SEITENWAND L KLEBEN	66 77 55 00)	3,00 2	39,90
FOLIE SEITENWAND L/R KLEBEN ERG-ARB	66 77 56 00)	1,00 2	13,30
			13,00
			172,90
13,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			172,90

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
ABDECKUNG STOSSF H REPARATURLACK ST K3	2583		17,00	226,10	
LACKMATERIAL: 212,10					
SEITENWAND H L REP LACK STUFE III	3481		15,00	199,50	
LACKMATERIAL: 98,12					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	226,10	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
REPARATURLACKIERUNG					98,12
MATERIAL-KONSTANTE					59,80
AZT-MATERIAL-INDEX					138,74
K-REPARATURLACK (K3)					212,10
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					28,00
MAT-KONST. ABDECKARB. SCHEIBEN					8,02
ABDECKARBEITEN VON GEKLEBTEN SCHEIBEN			3,00	39,90	
			60,00	798,00	544,78
60,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					798,00
Lackmaterial					544,78
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					1 342,78

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Steinschläge an der Dachkante
Steinschläge auf Windschutzscheibe
Ladekante hinten abgeschürft
Motorhaubendämmmatte ausgehängt
Außenspiegel rechts abgeschürft

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 04.2023, SICHERHEITSSYS ERW, GEPAECKNETZ, UMFELDBEL AMBIENTE, SITZLEHNE H EINSTELL, SPURWECHSELASSISTENT, SONNENBL BELEUCHTET, UMGEBUNGSKAMERAS, KAEITEMITTEL R1234YF, STANDHEIZUNG, SEITEN-/HECKSCH DUNK, HEAD-UP DISPLAY, SERVOSCHL HECKKLAPPE, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, FERNBEDIENUNG 434MHZ, KEYLESS ADVANCED, MITTELARMLEHNE V, I-SPIEG AUT ABBLENDB, A-SPIEG ABBL/MEMORY, RADIO/NAVIG COLUMBUS, LAUTSPRECHERSYSTEM, STECKDOSE 230V, SCHEINW LED MATRIX, NEBELSCHEINWERFER, HECKL LED DYNAMISCH, SCHEINW REIN ANLAGE, SCH-WASCHDUESEN HZB, HECKSCHEIBENWISCHER, LICHT-/REGENSENSOR, SITZ VORN HEIZBAR, AUSST LEDER PERFOR, RUECKSITZLEHNE GET, MULTIF LENKR SCHALTW, MULTIF-ANZ "FPK", TELEFON COMFORT, KINDERS-VERANK V/H, RADIO DIGITAL, DACHRELING ALUMINIUM, ZIERL SEITENF VERCHR, ANHAENGEVORR ELEKTR, SITZE V ELEKT TIEF, FRONTKAMERA, EINPARKHILFE V/H, 1968CCM 110KW, 7-GANG DSG, FRONT ASSIST, B-AIRB DEAKTIVIERBAR, 3.KOPFSTUETZE H, GESCHW-/DISTANZREG, REIFEN 225/55 R17..W, FELGE 7 J X 17 ALU, PARKBREMSE ELEKTR, ONLINE ENTERTAINMENT, REIFENFUELLSYSTEM, BREMSE H 272 X 10, BREMSE V 288X25, SCR SYSTEM, CENTER-AIRBAG SITZ V, STYLE, SEITENAIRBAG Hinten, KNIEAIRBAG, SITZE V BELUEFTET, AUSST LUXUS, NOTRUFSYSTEM E-CALL, COMBI, ABLAGEKASTEN KOFFERR, HECKSPOILER, 2-SCHICHT-PERLEFFEKT.

Bereifung:

1. Achse: Michelin / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6,2 rechts: 6,1
2. Achse: Michelin / 205/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6,1 rechts: 6
3. Achse: Michelin / 205/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 5 rechts: 4,8
4. Achse: Michelin / 205/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,1 rechts: 7,3