

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MT 2713	Fahrgestell-Nummer:	WBA7K310207L21566
Vertrags-Nummer:	67335081	Erstzulassung:	13.06.2022
Internes KZ:	15050323	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine 5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	126
durchschn. Verbr./100 Km:	5,500	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	213	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,900
Leergewicht (kg):	1365	zul. Gewicht (kg):	1845

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67335081
Amtliches Kennzeichen: HD -MT 2713
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67335081
Amtliches Kennzeichen: HD -MT 2713
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 1er-Reihe 118i Advantage Schräghecklimousine5-türig 1499 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA7K310207L21566

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	95.382 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2.400 km
Typ/Modell	118i	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA7K310207L21566	Leistung / Hubraum	100 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	10.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2025, 70.406 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair
2	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R17 94Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45933002
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R16 93H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	195/60 R16 89H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45933002
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	118i	Laufleistung (abgelesen)	95.382 km
Fahrgestellnummer	WBA7K310207L21566	Erstzulassung	10.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch... - Smart Repair



Beschädigung #2: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / versch... - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA7K310207L21566

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	95,382 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	2,400 km
Type / Model	118i	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA7K310207L21566	Power / Engine displacement	100 kW / 1,499 ccm
First registration	10 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2025, 70,406 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Smart repair
2	Bonnet	Bonnet - Scratched - Smart repair
3	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
4	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/45 R17 94Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45933002
Delivery date: 15 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/60 R16 93H	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	195/60 R16 89H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45933002
Delivery date: 15 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	118i	Mileage (Read)	95,382 km
Vehicle Identification number	WBA7K310207L21566	First registration	10 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #1: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Scratched - Smart repair



Damage #2: Bonnet: Bonnet - Scratched - Smart repair



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint