

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Marca: | Lynk & Co | Targa: | |
| Cambio: | | Colore esterno: | Blu |
| Modello: | 01 | N. Telaio: | L6TCX2E70ME008376 |
| Carburante: | Ibrido plug-in | Potenza: | |
| Versione: | | Data di immatricolazione | 03/01/2022 |
| Chilometraggio: | 79654 km | Numero di porte: | 5 |

Riepilogo dei danni

| | |
|--------------------------|-----|
| Davanti | (4) |
| Destra | (3) |
| Dietro/posteriore | (5) |
| Interni | (1) |
| Ruote | (7) |
| Sinistra | (3) |

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Rotto

Sostituire

Dietro/posteriore

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Rotto

Sostituire

Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Manutenzione**

Mancanza

Eseguire


Interni

**Modanatura arco passaruota ant. Dx**

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote

**Modanatura arco passaruota post. Dx**

Graffiature

Sostituire

Ruote

**Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)**

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Graffiature
Sostituire
Davanti

**Parabrezza**


Scheggiatura da pietrisco
Sostituire
Davanti

**Parafango ant. Dx**

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



**Parafango post. Sx**

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatici

Fuori tolleranza

Sostituire

Ruote

**Porta ant. Dx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra

**Porta ant. Sx**

Ammaccatura

Riparare e dipingere

Sinistra



Porta post. Dx

Graffiature
Verniciatura
Destra

**Porta post. Sx**

Ammaccatura
PRM
Sinistra

**Spoiler paraurti ant.**

Graffiature
Verniciatura
Davanti

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Tutta le stagioni
In lega
235/15/20/100/H
Michelin
2,8 mm

Davanti Destra

Tutta le stagioni
In lega
235/15/20/100/H
Michelin
2,8 mm

Dietro Sinistra

Tutta le stagioni
In lega
235/15/20/100/H
Michelin
3,0 mm

Dietro Destra

Tutta le stagioni
In lega
235/15/20/100/H
Michelin
3,0 mm

| Controllo | | |
|---|---|------------------|
| Categoria | Berlina Cerchi | In lega |
| Colore Carrozzeria | Blu Copribagagli | sì |
| Libretto di circolazione | sì Libretto di circolazione | Originale |
| Libretto di manutenzione | N/A Livello carburante | 0 |
| Motore funzionante | sì Numero di cavetti di ricarica (normale) | 1 |
| Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida) | 1 Numero di chiavi totali | 3 |
| Numero di poggiateste rimovibili | 3 Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 Tipo di vernice | metallico |

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.