



VSSZZZKLZNR018062

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	187.506 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	356 Tag(e)
Typ/Modell	LEON SP	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR018062	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	28.03.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - lackieren
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (20.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (40.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (80.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (100.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (120.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung (140.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
11	Sonstiges	Inspektion/Wartung (160.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung (180.000km fehlt -> 2 Jahre/20.000km) - kein Nachweis
13	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
14	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - verschlissen - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - beschädigt

Fehlteile

Fehlteil

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46543231
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Markus Felder



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Kumho	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94Y	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R17 93H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	205/50 R17 93H	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46543231
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Markus Felder



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	LEON SP	Laufleistung (abgelesen)	187.506 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR018062	Erstzulassung	28.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Landsberg
Hermann-Köhl-Straße 6
86899 Landsberg a. Lech

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46543231
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Markus Felder



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - lackieren



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	127	----	----	4.8	----	----
Extra-urban conditions	96	----	----	3.6	----	----
Combined	107	----	----	4.1	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

0.0260

Verification factor (if applicable):

0

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	161	----	----	6.2	----	----
Medium	119	----	----	4.5	----	----
High	103	----	----	3.9	----	----
Extra High	120	----	----	4.6	----	----
Combined	120	----	----	4.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +5 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET43;

##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET43##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46##205/55 R16 94V

XL#6,5JX16 ET46##225/40 R18 92V XL#7,5JX18 ET46##225/45 R17 91V#7,5JX17 ET46#

#205/50 R17 93H M+S#7,5JX17 ET46##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET43##205/55 R16

91H M+S#6,5JX16 ET46##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46##

EC Certificate

Complete vehicles

046CC0123130



www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5.

SEAT

KL

SFDTTCX0

FD7SFD7GC0024BVL1BAF16A8T

SEAT LEON SP

IP-MQB87WZ_A1_0589-VSS-1

AT-5Q0_0V_0279_000-VSS-1

09-VSS-715W_KL_DTTTC_FD7_A-000

RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1

PR-VW_00227_00_000-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right A-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

VSSZZZKLZNR018062

2021-12-14

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*14 issued on 2021-07-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-12-14

Martorell, 2021-12-14

Joaquín Serra Oliveras

Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKLZNR018062

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1 Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase [mm]: 2672

4.1. Axle spacing [mm]: 2672

5. Length [mm]: 4642

6. Width [mm]: 1799

7. Height [mm]: 1450

13. Mass in running order [kg]: 1516

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1564

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2070

16.2. Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]: 1080 / 1040

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3670

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: -----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1600

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 80

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DTT

22. Working principle: Compression ignition/ 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4 in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1968

26. Fuel: diesel

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power: -----

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 110.00 / 3000

27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

28.1. Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 217

30. Axle(s) track (1/2.) [mm]: 1544 / 1514

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 225/45 R17 91W / 7.5JX17 ET46 / B / C1

Axle 2: 225/45 R17 91W / 7.5JX17 ET46 / B / C1

Trailer brake connections: -----

Code for bodywork: AC

Colour of vehicle: GREY

Number and configuration of doors: 5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1

Number of seating positions (including the driver): 5

Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

Number of wheelchair user accessible position: ---

Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 72.10 / 3150

Drive-by [dB(A)]: 67.00

Exhaust emission level: EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind: 1645

Test mass [kg]: 1645

Frontal area [m²]: -----

Road load coefficients

47.1.3.0.10 [N]	47.1.3.1.11 [N/(km/h)]	47.1.3.2.12 [N/(km/h)²]
125.465190	0.252000	0.030779

Driving cycle:

Driving cycle class: 3b

Downscaling factor (f_{acc}): -----

Capped speed: no

Exhaust emissions: 715/2007/2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles #	Particles #
Diesel	26.1	9.2	-----	27.7	36.9	-----	0.1600	2.57E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: 0.50

48.2. Declared maximum RDE values (if NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 80.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 80.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	359445
Hersteller	Seat
Model	León
Variante	Xcellence 2.0 TDI
Listenpreis	33.264,70
VIN	VSSZZZKLZNR018062
Erstzulassungsdatum	28.3.2022
Kennzeichen	M-MB 1417

Schadensfälle der int. Belegnummer: **359445**

28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022107030	31.05.2022	Windschutzscheibe gerissen	
2026103320	24.02.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.104,33
2026107874	21.05.2026	Parksensor	246,83

- Seite 1 von 1 -