

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: VSSZZK1ZNP004268)



CUPRA BORN COPPER EDITION ONE 62 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 58kWh ev copper edition one 150kW aut

Km-stand	159242 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1736 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Glacial White	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Achter	Huidig restant BPM	
Datum eerste toelating	29-06-2022	Aantal cilinders	0	Wielbasis	
Datum eerste afgifte NL	29-06-2022	Vermogen	150 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	29-06-2028

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

achterbank in delen neerklapbaar, achteruitrijcamera, airco automatisch, alarm klasse 1(startblokkering), alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Autonomous Emergency Braking, bandenspanningscontrolesysteem, bestuursdairbag, bestuursdairbag, bestuursdairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, bots herkenning en activatie, bots waarschuwing systeem, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in andere kleur, buitenspiegels met verlichting, bumpers in carrosseriekleur, centrale airbag voor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, dimlichten automatisch, draadloze telefoonlader, elektrisch verstelbare bestuursdairbag, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiiliteits Programma, extra getint glas achter, full-LED koplampen, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, head-up display, hoofd airbag(s) voor, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry/start, koplampen adaptief, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 20", microvezel bekleding, multimedia scherm middel, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, panoramadak, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, sfeerverlichting, sportonderstel, sportstoelen, spraakbediening, stuur leder, stuur verwarmd, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoel(en) met massagefunctie, voorstoelen verwarmd, warmtewerende voorruit, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 20 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Navigatie CD/DVD	✓ Instructieboekje
✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)	✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/45 R20
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/45 R20
LA	5 mm	Zomer	Continental	215/45 R20
RA	5 mm	Zomer	Continental	215/45 R20

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Scherp rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenlag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Velg rechtsachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velgreparatie



Deel:

Velg rechtsvoor

Omschrijving:


Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:


Velgreparatie



Extra




Typeplaat



VIN Ingeslagen




Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

