



Cliente:	Northgate España Renting		
Número de informe:	126040376 - 0	Matrícula:	6074NFW

Datos del Vehículo			
CITROËN/DS - C4 (B) 5P (20-)			
Número de bastidor:	VR7BAHPY3SE071373	Kilómetros:	16.532
Fecha matriculación:	15/09/2025	Fecha visita:	31/03/2026
Año de fabricación:	2025	Lugar de inspección:	VO-MADRID-GALILEO
Combustible:	Hibrido	Sistema de navegación:	No
Color:	Blanco Okenite	Número de llaves:	1
Manual de mantenimiento:	SI	Propietario de vehículo:	NORTHGATE - 2814
Nivel combustible:	1/4	Ubicación vehículo:	C/GALILEO S/N

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Todo Tiempo	GOODYEAR	- 195/60/18	5mm
Delantero – Derecho	Todo Tiempo	GOODYEAR	- 195/60/18	5mm
Trasero – Izquierdo	Todo Tiempo	GOODYEAR	- 195/60/18	6mm
Trasero – Derecho	Todo Tiempo	GOODYEAR	- 195/60/18	6mm
Rueda recambio	Todo Tiempo	-----	- -----	0mm

Equipamiento

- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD C/CAMBIO DE MARCHA
- ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA AEB E22 W2
- ADAS - SISTEMA VISION PANORAMICA TR OVERLAY ESTATICA
- ADAS - C/SELECTOR MODO CONDUCCION MULTIMODO
- ADAS - ASISTENTE DETECCION BORDE DE CARRETERA
- ADAS - S/GRABACION VIDEO
- ADAS - SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA
- AUTOMATICO - 6 VELOCIDADES EDCT
- BERLINA - 5 PUERTAS
- CRISTALES - 1ª VENTANA 2024/ANTES 1ª VENTANA 2026
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA
- GENERALES - MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA
- GENERALES - VIA TRASERA AMPLIADA RA641
- EMBELLECEDORES - CEJILLAS VENTANILLAS NEGRAS
- EMBELLECEDORES - ESCAPE C/SALIDA DOBLE CROMADA
- LUCES - FAROS ECO-LED
- LUCES - S/FARO ANTINEBLA
- RETROVISORES - EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC
- LUCES - ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
- LUCES - C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
- RETROVISORES - EXT S/PARTICULARIDAD
- TECHO - S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO
- CRISTALES - 4ª VENTANA 2023/ANTES 4ª VENTANA 2025
- CRISTALES - LUNAS LAT Y TR TINTADAS
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO
- ACCESORIOS - S/ENGANCHE REMOLQUE
- ACCESORIOS - BOCINA ELECTROMECHANICA
- ACCESORIOS - ADHESIVOS LAT NEGRO BRILLANTE
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF PISO LARGO
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF AERODINAMICO OPTIMIZADO
- CRISTALES - PARABRISAS ESTANDAR
- ACCESORIOS - ANTENA TECHO TRASERO + DIGITAL + GPS
- ACCESORIOS - PROTECTOR INF TR PISO TR ESTANDAR
- GENERALES - PARAGOLPES COLOR CARROCERIA C/SPOILER DL NEGRO GRANULADO Y TR BRILLO
- ACCESORIOS - INSONORIZANTE SALPICADERO + TUNEL ALTA GAMA
- ACCESORIOS - C/LUZ TECHO A DOMO 3 LAMPARAS R2
- ACCESORIOS - C/AISLAMIENTO TRANSVERSAL CIRCULAR ENGASTADO
- ACCESORIOS - C/ETIQUETA PARASOL MUNDO
- ACCESORIOS - ACABADO INTERIOR SLUSH NEGRO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONTROL DE DIAGNOSTICO EOBD S/ACCELEROMETRO
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CONSOLA CENTRAL ALTA C/REVESTIMIENTO
- ACCESORIOS - SIN SOPORTE NAVEGADOR PORTATIL
- INSTRUMENTACION CONSOLA - S/DISPLAY EN SALPICADERO
- ACCESORIOS - S/RED MALETERO
- ACCESORIOS - PARASOLES S/LUZ
- ACCESORIOS - C/ILUMINACION TECHO 1ª FILA 3 LAMPARAS
- ACCESORIOS - SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE
- CLIMATIZACIÓN - TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR
- CLIMATIZACIÓN - S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA
- CLIMATIZACIÓN - CLIMATIZADOR
- AUDIO/MULTIMEDIA - S/TOMA
- VOLANTE Y MANDOS - MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO Y VOLANTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - CON LLAMADA DE ASISTENCIA
- AUDIO/MULTIMEDIA - TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM
- INSTRUMENTACION CONSOLA - GUANTERA S/LUZ
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - SENSOR PRESION IMPACTO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - LLAVE C/MANDO INTEGRADO
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ANTIRROBO ESTANDAR
- SEGURIDAD - AIRBAG TORAX DL Y TR/CORTINA
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CERRADURAS CAPO Y PUERTAS C/PROTECCION ANTIRROBO
- ASIENTOS - CONDUCTOR REGULABLE ALTURA
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA AUTONOMO
- AUDIO/MULTIMEDIA - SONIDO MAINSTREAM
- AUDIO/MULTIMEDIA - PROTOCOLO IOT LWM2M 1.0.2
- AUDIO/MULTIMEDIA - LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/1 TOMA USB TIPO C
- AUDIO/MULTIMEDIA - PANTALLA 10" COUL SD TACTIL
- AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL TERRESTRE
- ASIENTOS - 3 REPOSACABEZAS TRASEROS
- ASIENTOS - CINTURONES DL C/AVISO Y LIMITADOR FUERZA TENSOR
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA
- ASIENTOS - CONDUCTOR REG LUMBAR
- ASIENTOS - 2ª FILA RESPALDO PARTIDO Y ABATIBLE
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIN SISTEMA DE NAVEGACION
- AUDIO/MULTIMEDIA - C/2 TOMAS USB TIPO A
- AUDIO/MULTIMEDIA - ACTUALIZACIÓN SOFTWARE TOMA DIAGNOSIS + USB + OTA PUNTO A PUNTO
- AUDIO/MULTIMEDIA - TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA
- ETIQUETAS - S/ETIQUETAS
- PROGRAMA DE VENTAS - B0
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- GENERAL - BASE MOTOR EB2LT
- HÍBRIDO GASOLINA - 1199CC 74KW (100)
- GENERAL - EB2LTDH2 UE64 1.2L GASOLINA
- GENERAL - MOTOR TIPO EB
- EQUIPO MECANICO - INSONORIZANTE TR MOTOR, SALPICADERO E ISOVAC
- EQUIPO MECANICO - S/PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
- EQUIPO MECANICO - S/SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE
- EQUIPO MECANICO - GASOLINA CALIDAD A/B/E/E
- EQUIPO MECANICO - S/BOMBA VACIO ELECTRICA
- EQUIPO MECANICO - REGULACION AUT. ENTRADA AIRE
- EQUIPO MECANICO - ATMOSFERA NORMAL
- EQUIPO ELECTRICO - BSI + COM 2020
- EQUIPO MECANICO - FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA
- EQUIPO ELECTRICO - PROTECCION CAJA FUSIBLES
- ANTIPOLUCION - CATALIZADOR S/COMPONENTES
- ANTIPOLUCION - FILTRO DE PARTICULAS
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6.4 BIS
- ANTIPOLUCION - S/SISTEMA SCR (ADBLUE)
- ANTIPOLUCION - NORMA 6.4
- EQUIPO ELECTRICO - BATERIA 60 AH 640A L2 EF
- EQUIPO ELECTRICO - S/SISTEMA STOP & START
- ANTIPOLUCION - FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO
- COMBUSTIBLE - SISTEMA DE TRACCION HIBRIDO MHEV
- GENERAL - INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO
- COMBUSTIBLE - MOTOR GASOLINA
- REFRIGERACION - RADIADOR 21DM2-EP21
- REFRIGERACION - VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W AERO
- C/TRAMPILLA DINAMICA PWM

EUROPA



Equipamiento

- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE C/FUNDA DE CUERO
- VOLANTE Y MANDOS - S/VOLANTE CALEFACTADO
- CLIMATIZACIÓN - COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE
- CLIMATIZACIÓN - C/CONDUCTO CALEFACCION DL+PILAR TR+VENTILACION TR
- CLIMATIZACIÓN - S/SISTEMA CALIDAD AIRE
- CLIMATIZACIÓN - CONDENSADOR 20 DM2 GROSOR 16 CLASE 4
- CLIMATIZACIÓN - BOMBA CALOR C/SALIDA COMPLEMENTARIA
- CLIMATIZACIÓN - FILTRO POLEN CARBON ACTIVO
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- INSTRUMENTACION CONSOLA - CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL ALTO
- TAPICERIA/LINEA INT - TAPICERIA TELA 1 DQ
- TAPICERIA/LINEA INT - S/EMBELLECEDOR PUERTAS
- INSTRUMENTACION PUERTAS - CIERRE DE SEGURIDAD
- INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO
- RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE S/REGULACION
- ASIENTOS - REPOSABRAZOS DELANTERO
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - S/REPOSABRAZOS TR
- INSTRUMENTACION PUERTAS - S/INTERRUPTOR CAPO
- SEGURIDAD - 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR
- SEGURIDAD - C/RETROVISOR INTERIOR
- EQUIPO MECANICO - CLIMA FRIO
- ESPAÑA - ESPAÑA
- ACABADO TECNICO - MEDIO ALTO
- VERSION - MEDIA VIDA
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD HSM CONTI MK100
- FRENOS - DISCOS DE FRENO TR 249X10MM
- FRENOS - FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC
- FRENOS - DISCOS DELANTEROS VENTILADOS / DISCOS TRASEROS
- FRENOS - DISCOS DE FRENO DL 302X26 MM
- LLANTAS - LLANTAS ACERO
- SUSPENSION - TIPO CARRETERA NORMAL
- TAPACUBOS - 18" LOKI
- SUSPENSION - AMORTIGUACION DOBLE COLLARIN HIDRAULICO
- LLANTAS - S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO
- NEUMATICOS - NEUMATICO CALIDAD C1 A+CRR EN EL PLANO
- LLANTAS - S/RUEDA DE EMERGENCIA
- LLANTAS - 6.5JX18"
- NEUMATICOS - 195/60 R 18 96H
- SUSPENSION - PUENTE TR RIGIDEZ 30000NM
- SUSPENSION - LEY 4
- NEUMATICOS - KIT INFLADO NEUMATICOS
- SUSPENSION - PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR

**La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

Lista de Documentos Presentes

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

Informe del Inspector

Carrocería:	Presenta golpe frontal
Interior:	En buen estado acorde a tiempo y kilómetros
Motor y Cambio:	No presenta anomalías acorde a tiempo y kilómetros
Sistema Suspensión y Frenos:	En buen estado
Sistema Eléctrico:	No presenta anomalías
Neumáticos:	En correcto estado de uso
Observaciones:	Etiqueta medioambiental C

Valoración de daños

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Faro iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Faro dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Matrícula dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Embellecedor matrícula dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Paragolpes dl (zona inf)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Refuerzo iz paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Refuerzo dr paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Soporte cent paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Absorbedor inf paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Jgo spoilers paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Embellecedor paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapa iz paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapa dr paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Tapa rejilla paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Rejilla dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Emblema dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Soporte emblema dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Protector paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Pieza cierre aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Soporte inf aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Soporte aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Soporte aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Protector pase rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Protector pase rueda dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura contorno aleta dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura contorno aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto antiniebla tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Embellecedor paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Paragolpes tr (zona inf)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura contorno aleta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Protector pase rueda dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Protector pase rueda dl iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Refuerzo iz paragolpes dl / Sustituir Re	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Rejilla dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Protector paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Paragolpes tr (zona inf)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Soporte cent paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Pieza cierre aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Soporte inf aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Soporte aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Soporte aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Capó dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Techo	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Limpiar Limpieza interior fuerte	Daños por mal uso	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Panel ext puerta tr dr Reparació	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=4) (L=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Techo Reparación (S=4) (L=2)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Sustitución	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona sup) Reparac	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Sustitución pieza	Carrocería y Lunas	Pintura

* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

** La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En LEGANES a 31 de marzo de 2026

En Madrid a 31 de marzo de 2026



Perito: Alberto Oriza Crespo



Gabinete: Autovan truck global SL



Departamento Técnico

En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga



Vista Interior



Vista Documentación



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso




Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso