

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDG6F0 RMA27378	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-LC5226	Laufleistung	38 796 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 132KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 53909 CAT Zülpich



Lose Teile


Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 2.0 mm




Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 2.0 mm











Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm




Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden


1		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	2		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"
		Position	Vorne links			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Seitenwand unterhalb</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Seitenwand unterhalb	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Seitenwand unterhalb																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-	6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Schweller																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Positionsluchte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Seitlich rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Positionsluchte	Position	Seitlich rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelverbreiterung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Positionsluchte																				
Position	Seitlich rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelverbreiterung																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckblech</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckblech	Position	-	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	13		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckblech																				
Position	-																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

Innenschäden

10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Innenverkleidung Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Position	Hinten links	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Innenverkleidung Laderaum</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Innenverkleidung Laderaum																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Innenverkleidung Laderaum																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türverkleidung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Mitte hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türverkleidung	Position	Mitte hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-											
Bauteil	Türverkleidung																				
Position	Mitte hinten rechts																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				

Sonstiges

14		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.875,76€
---------------------	------------------