



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD LUXURY		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LSH14J7C3PA107398
Erstzulassung	20.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	20.759 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00015	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (6)
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	Nächste HU	03/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung	09/2024 bei 5.618 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50153799	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 119S C	Winterreifen auf Leichtmetall	Toyo	6mm / 6mm	i.O.
2	235/65 R16 119S C	Winterreifen auf Leichtmetall	Toyo	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 119S C	Sommerreifen auf ohne	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	235/65 R16 119S C	Sommerreifen auf ohne	Hankook	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags



Bezeichnung
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Chromzierleisten in den Türen
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte LED-Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Keyless-System mit 2 SmartKeys
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensoren
Multifunktionslenkrad
Nebelscheinwerfer
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Räder: Leichtmetallfelgen 16" mit Reifen 235/65 R16C



Bezeichnung
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Rückfahrkamera
Rückleuchten LED
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Spurwechselassistent (LCA) und Totwinkelassistent (BSD)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Seitenwand (Folgekosten möglich) - Korrosion - Smart Repair
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Karosserie	Karosserie - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Karosserie	Trennwand - Kratzer - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist die fahrzeug- und nutzungsbedingt transsportertypischen Gebrauchsspuren auf.

Ausstattungsliste ohne Gewähr.

Die montierten Winterreifen sind nicht Teil der Ausstattungsliste.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Folgekosten möglich) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Folgekosten möglich) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand (Folgekosten möglich) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen